

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)							表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)					
								① 中央	②	③	④	⑤				平均値		
1046	会津若松市	保育園	会津保育園	9月8日	50cm	0.12	0.10	0.17	0.19	0.10	0.10	0.17	0.15	0.23	○	[校庭・園庭等] グラウンド(大) 白梅幼稚園と共用		
					1m			0.17					0.17	0.22				
				9月15日	50cm			0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.33			○	[校庭・園庭等] グラウンド(小) 白梅幼稚園と共用
					1m			0.11					0.11	0.27				
1047	会津若松市	保育園	つるが保育園	9月28日	50cm	0.12	0.11	0.26	0.24	0.18	0.24	0.20	0.22	0.27				
					1m			0.24					0.24	0.29				
1048	会津若松市	保育園	会津若松市荒館保育所	9月13日	50cm	0.13	0.13	0.24	0.26	0.24	0.24	0.23	0.24	0.33				
					1m			0.23					0.23	0.29				
1049	会津若松市	保育園	若松第一保育園	9月12日	50cm	0.12	0.10	0.15	0.15	0.11	0.18	0.13	0.14	0.21	○			
					1m			0.15					0.15	0.21				
1050	会津若松市	保育園	若松第二保育園	9月21日	50cm	0.17	0.12	0.18	0.19	0.17	0.19	0.17	0.18	0.20				
					1m			0.15					0.15	0.18				
1051	会津若松市	保育園	若松第三保育園	10月7日	50cm	0.12	0.10	0.18	0.24	0.15	0.17	0.16	0.18	0.20				
					1m			0.17					0.17	0.19				
1052	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	9月9日	50cm	0.19	0.17	0.20	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.19				
					1m			0.18					0.18	0.18				
1053	会津若松市	保育園	いちごちゃんルーム	10月7日	50cm	0.12	0.09	0.19	0.19	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18		[校庭・園庭等] 園舎前		
					1m			0.17					0.17	0.19				
					50cm			0.18	0.18	0.21	0.18	0.16	0.18	0.18		[校庭・園庭等] 園舎西側		
					1m			0.16					0.16	0.21				
1054	会津若松市	保育園	すくすく園	9月21日	50cm	0.15	0.08	0.19	0.17	0.11	0.16	0.17	0.16	0.19	○			
					1m			0.16					0.16	0.17				
1055	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	9月13日	50cm	0.11	0.09	0.17	0.15	0.15	0.18	0.18	0.17	0.17				
					1m			0.15					0.15	0.15				
1056	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	9月14日	50cm	0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.13				
					1m			0.10					0.10	0.12				
1057	会津若松市	保育園	みなみ若葉エンゼル園	9月14日	50cm	0.13	0.13	0.15	0.23	0.19	0.24	0.20	0.20	0.25	○	[校庭・園庭等] みなみ若葉幼稚園と共用		
					1m			0.14					0.14	0.18				
1058	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	9月13日	50cm	0.10	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.15	0.16				
					1m			0.14					0.14	0.15				
1059	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	10月4日	50cm	0.19	0.16	0.25	0.22	0.16	0.22	0.21	0.21	0.23				
					1m			0.21					0.21	0.24				
1060	会津若松市	保育園	博愛園	9月12日	50cm	0.12	0.12	0.15	0.16	0.17	0.12	0.16	0.15	0.23	○	[校庭・園庭等] 園舎前園庭		
					1m			0.13					0.13	0.19				
				9月16日	50cm			0.14	0.13	0.13	0.15	0.13	0.14	0.19	○	[校庭・園庭等] 園舎南側園庭		
					1m			0.14					0.14	0.17				
1061	会津若松市	保育園	南町保育園	9月12日	50cm	0.11	0.11	0.18	0.12	0.14	0.19	0.15	0.16	0.18				
					1m			0.17					0.17	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
1062	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	9月9日	50cm	0.13	0.10	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.21	○	
					1m			0.12					0.12	0.14		
1063	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	9月12日	50cm	0.10	0.10	0.17	0.18	0.16	0.17	0.18	0.17	0.19	[校庭・園庭等] 園舎西側園庭	
					1m			0.15				0.15	0.18			
				9月15日	50cm			0.16	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.21		[校庭・園庭等] 園舎前園庭
					1m			0.15				0.15	0.17			
1064	会津若松市	保育園	大熊町立幼稚園会津若松分園	10月7日	50cm	0.29	0.23	0.37	0.38	0.35	0.38	0.37	0.37	0.41	旧会津若松市大田原保育所 年長組が使用中	
					1m			0.35				0.35	0.39			
1065	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所分園 八田保育所	9月21日	50cm	0.18	0.13	0.20	0.21	0.21	0.17	0.19	0.20	0.21		
					1m			0.19				0.19	0.21			
1066	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	9月21日	50cm	0.33	0.14	0.31	0.30	0.24	0.30	0.36	0.30	0.32		
					1m			0.29				0.29	0.27			
1067	会津若松市	保育園	大戸報徳保育園	9月13日	50cm	0.10	0.07	0.11	0.13	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11		
					1m			0.10				0.10	0.11			
1068	会津若松市	保育園	会津若松市川南保育所	9月13日	50cm	0.17	0.18	0.22	0.22	0.23	0.24	0.26	0.23	0.28		
					1m			0.20				0.20	0.27			
1069	会津若松市	保育園	ブリススクール水輝	9月8日	50cm	0.12	0.12	0.22	0.20	0.23	0.13	0.13	0.18	0.21		
					1m			0.19				0.19	0.20			
1070	会津若松市	保育園	ベビーハウス ミッキー	9月9日	50cm	0.21	0.11	0.17	0.15	0.17	0.14	0.19	0.16	0.19		
					1m			0.14				0.14	0.18			
1071	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	9月12日	50cm	0.11	0.11	0.19	0.22	0.20	0.24	0.23	0.22	0.24		
					1m			0.19				0.19	0.21			
1072	会津若松市	保育園	日帰りの湯 富士の湯託児所	9月21日	50cm	0.13	0.11						0.18	[校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、施設敷地入口の測定値		
1073	会津若松市	保育園	アップルハウス	9月21日	50cm	0.16	0.12	0.16	0.20	0.19	0.18	0.19	0.18	0.23		
					1m			0.14				0.14	0.16			
1074	会津若松市	保育園	Lotus Kids	9月9日	50cm	0.19	0.19						0.19	[正門][昇降口] 同一地点 [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、施設敷地入口の測定値		
1075	会津若松市	保育園	幸くる保育園	9月13日	50cm	0.15	0.15						0.21	[正門][昇降口] 同一地点 [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値		
1076	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	9月21日	50cm	0.13	0.11	0.18	0.19	0.16	0.18	0.17	0.18	0.19		
					1m			0.17				0.17	0.18			
1077	会津若松市	保育園	福島県立会津総合病院 院内 保育所(つくし園)	9月9日	50cm	0.17	0.27	0.22	0.31	0.22	0.21	0.20	0.23	0.25	[校庭・園庭等] 道路反対側園庭	
					1m			0.19				0.19	0.24			
1078	会津若松市	保育園	まな見遊園	9月13日	50cm	0.14	0.16	0.15	0.14	0.16	0.14	0.13	0.14	0.19		
					1m			0.12				0.12	0.15			
1079	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	10月4日	50cm	0.17	0.18	0.15	0.17	0.17	0.11	0.19	0.16	0.19		
					1m			0.16				0.16	0.19			
1080	会津若松市	保育園	めぐみベビーホーム	9月13日	50cm	0.21	0.14	0.20	0.19	0.18	0.19	0.17	0.19	0.20		
					1m			0.18				0.18	0.20			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)							表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)		
								① 中央	②	③	④	⑤			
1081	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルド ルーム	10月7日	50cm	0.13	0.13	0.19	0.20	0.19	0.17	0.21	0.19	0.20	[正門][昇降口]同一地点
					1m			0.16					0.16	0.17	
1082	会津若松市	保育園	財団法人 竹田綜合病院 院 内保育所	9月9日	50cm	0.16	0.13	0.20	0.20	0.16	0.16	0.20	0.18	0.25	
					1m			0.16					0.16	0.21	
1083	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内 託児所	10月7日	50cm	0.12	0.12	0.23	0.21	0.18	0.16	0.20	0.20	0.20	[校庭・園庭等] 園庭小
					1m			0.20					0.20	0.19	
					50cm			0.33	0.28	0.29	0.34	0.32	0.31	0.35	[校庭・園庭等] 園庭大
					1m			0.32					0.32	0.36	
1084	会津若松市	幼稚園	会津若松市立荒館幼稚園	9月13日	50cm	0.16	0.18	0.21	0.23	0.22	0.15	0.16	0.19	0.28	
					1m			0.20					0.20	0.27	
1085	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚 園	9月8日	50cm	0.23	0.14	0.37	0.29	0.31	0.37	0.36	0.34	0.43	
					1m			0.34					0.34	0.38	
1086	会津若松市	幼稚園	大熊町立幼稚園会津若松分 園(会津若松市立河東第一幼稚 園)	9月21日	50cm	0.15	0.08	0.21	0.11	0.16	0.28	0.27	0.21	-	会津若松市立河東第一幼稚園と同一地点 年少組が使用中 校舎移転(仮設校舎の利用)のため、前回調査結 果無し
					1m			0.19					0.19	-	
1087	会津若松市	幼稚園	会津若松市立川南幼稚園	10月7日	50cm	0.15	0.11	0.17	0.25	0.19	0.24	0.25	0.22	0.28	
					1m			0.17					0.17	0.24	
1088	会津若松市	幼稚園	白梅幼稚園	9月8日	50cm	0.12	0.11	0.17	0.19	0.10	0.10	0.17	0.15	0.23	○ [校庭・園庭等] 園庭(大) 会津保育園と共用
					1m			0.17					0.17	0.22	
				9月14日	50cm			0.17	0.28	0.27	0.27	0.27	0.25	0.33	○ [校庭・園庭等] 園庭(小) 中央部分、①(中央)は砂場 会津保育園と共用
					1m			0.18					0.18	0.27	
1089	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	9月30日	50cm	0.19	0.18	0.23	0.22	0.19	0.20	0.22	0.21	0.24	
					1m			0.20					0.20	0.22	
1090	会津若松市	幼稚園	若松第一幼稚園	9月9日	50cm	0.13	0.19	0.19	0.22	0.16	0.17	0.20	0.19	0.19	
					1m			0.17					0.17	0.18	
1091	会津若松市	幼稚園	若松第二幼稚園	9月12日	50cm	0.12	0.15	0.20	0.20	0.20	0.23	0.21	0.21	0.23	
					1m			0.19					0.19	0.21	
1092	会津若松市	幼稚園	若松第三幼稚園	9月12日	50cm	0.13	0.09	0.15	0.15	0.15	0.19	0.16	0.16	0.22	○
					1m			0.15					0.15	0.18	
1093	会津若松市	幼稚園	東明幼稚園	10月7日	50cm	0.17	0.11	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.19	
					1m			0.16					0.16	0.17	
1094	会津若松市	幼稚園	こぼと幼稚園	9月21日	50cm	0.24	0.15	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.21	0.24	
					1m			0.21					0.21	0.22	
1095	会津若松市	幼稚園	みづほ幼稚園	9月21日	50cm	0.20	0.26	0.26	0.28	0.29	0.26	0.29	0.28	0.34	
					1m			0.26					0.26	0.32	
1096	会津若松市	幼稚園	東仁幼稚園	9月21日	50cm	0.19	0.11	0.18	0.19	0.16	0.18	0.17	0.18	0.20	
					1m			0.18					0.18	0.18	
1097	会津若松市	幼稚園	会津慈光幼稚園	10月7日	50cm	0.17	0.11	0.15	0.16	0.17	0.15	0.17	0.16	0.21	
					1m			0.15					0.15	0.19	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)							表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)		
								① 中央	②	③	④	⑤			
1098	会津若松市	幼稚園	慈光第二幼稚園	10月7日	50cm	0.20	0.09	0.14	0.17	0.13	0.18	0.17	0.16	0.19	[校庭・園庭等] 園庭
					1m			0.15					0.15	0.15	
					50cm			0.12	0.17	0.16	0.14	0.21	0.16	0.20	[校庭・園庭等] グラウンド
					1m			0.13					0.13	0.16	
1099	会津若松市	幼稚園	みなみ若葉幼稚園	9月14日	50cm	0.12	0.13	0.15	0.23	0.19	0.24	0.20	0.20	0.25	○ [校庭・園庭等] みなみ若葉エンゼル園と共用
					1m			0.14					0.14	0.18	
1100	会津若松市	幼稚園	菅原若葉幼稚園	10月4日	50cm	0.20	0.28	0.26	0.29	0.19	0.25	0.20	0.24	0.25	
					1m			0.23					0.23	0.22	
1101	会津若松市	幼稚園	会津若葉幼稚園	10月3日	50cm	0.13	0.13	0.22	0.23	0.16	0.23	0.24	0.22	0.24	
					1m			0.21					0.21	0.21	
1102	会津若松市	幼稚園	会津若松ザベリオ学園幼稚園	9月9日	50cm	0.08	0.17	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.28	○ [正門] 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校と共用
					1m			0.10					0.10	0.27	
1103	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	9月8日	50cm	0.18	0.13	0.21	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.27	
					1m			0.19					0.19	0.25	
1104	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	9月8日	50cm	0.11	0.11	0.19	0.18	0.19	0.19	0.16	0.18	0.23	
					1m			0.17					0.17	0.18	
1105	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	9月12日	50cm	0.11	0.12	0.20	0.15	0.18	0.19	0.18	0.18	0.20	
					1m			0.20					0.20	0.22	
1106	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	9月21日	50cm	0.21	0.13	0.17	0.17	0.26	0.20	0.19	0.20	0.23	
					1m			0.17					0.17	0.17	
1107	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	9月22日	50cm	0.19	0.13	0.30	0.36	0.26	0.40	0.39	0.34	0.40	
					1m			0.29					0.29	0.31	
1108	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	9月22日	50cm	0.21	0.11	0.31	0.29	0.24	0.24	0.28	0.27	0.37	
					1m			0.29					0.29	0.32	
1109	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	9月13日	50cm	0.26	0.15	0.25	0.37	0.31	0.24	0.38	0.31	0.35	
					1m			0.23					0.23	0.27	
1110	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	9月8日	50cm	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16	0.12	0.14	0.14	0.17	
					1m			0.11					0.11	0.13	
1111	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	9月9日	50cm	0.16	0.10	0.18	0.18	0.16	0.20	0.20	0.18	0.22	
					1m			0.17					0.17	0.19	
1112	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	9月28日	50cm	0.15	0.10	0.24	0.21	0.18	0.19	0.20	0.20	0.23	
					1m			0.22					0.22	0.24	
1113	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	10月3日	50cm	0.16	0.13	0.18	0.16	0.15	0.22	0.17	0.18	0.23	
					1m			0.16					0.16	0.20	
1114	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	9月28日	50cm	0.13	0.11	0.22	0.18	0.21	0.25	0.20	0.21	0.25	
					1m			0.20					0.20	0.26	
1115	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	9月21日	50cm	0.19	0.12	0.24	0.20	0.26	0.22	0.21	0.23	0.25	
					1m			0.21					0.21	0.23	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤		平均値		
1116	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	9月12日	50cm	0.11	0.14	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.23		
					1m			0.20					0.20	0.19		
1117	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	9月21日	50cm	0.11	0.10	0.20	0.18	0.17	0.28	0.20	0.21	0.24		
					1m			0.18					0.18	0.21		
1118	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	9月12日	50cm	0.14	0.12	0.17	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.23		
					1m			0.18					0.18	0.21		
1119	会津若松市	小学校	旧河東第三小学校	9月8日	50cm	0.28	0.22	0.17	0.23	0.27	0.17	0.17	0.20	0.32	○	大熊町小学校(旧河東第三小学校)と同一地点 [正門] 裏門
					1m			0.17					0.17	0.36		
1120	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	9月22日	50cm	0.23	0.14	0.37	0.36	0.34	0.39	0.33	0.36	0.41		
					1m			0.36					0.36	0.38		
1121	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	9月13日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.16	0.12	0.14		
					1m			0.12					0.12	0.14		
1122	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	9月13日	50cm	0.16	0.14	0.25	0.26	0.23	0.28	0.26	0.26	0.30		
					1m			0.24					0.24	0.27		
1123	会津若松市	小学校	大熊町小学校(旧河東第三小学校)	9月8日	50cm	0.28	0.22	0.17	0.23	0.27	0.17	0.17	0.20	0.32	○	旧河東第三小学校と同一地点 [正門] 裏門
					1m			0.17					0.17	0.36		
1124	会津若松市	小学校	会津若松ザベリオ学園小学校	9月9日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.20	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同中学校、同高校と共用
					1m			0.08					0.08	0.19		
1125	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	9月8日	1m	0.20	0.13	0.19	0.18	0.18	0.22	0.19	0.19	0.24		[正門] 工事のため、仮正門
1126	会津若松市	中学校	福島県立会津学風中学校	9月8日	1m	0.17	0.11	0.24	0.26	0.27	0.28	0.25	0.26	0.32		[校庭・園庭等] 運動場 会津学風高校と共用
				9月16日	1m			0.25	0.25	0.24	0.21	0.24	0.24	0.31		[校庭・園庭等] 野球場 会津学風高校と共用
1127	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	9月12日	1m	0.15	0.12	0.22	0.23	0.21	0.21	0.19	0.21	0.23		
1128	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	10月7日	1m	0.16	0.09	0.19	0.23	0.27	0.22	0.21	0.22	0.27		
1129	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	9月12日	1m	0.16	0.14	0.23	0.27	0.29	0.24	0.20	0.25	0.28		
1130	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	9月21日	1m	0.14	0.13	0.19	0.18	0.20	0.17	0.17	0.18	0.22		
1131	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	9月13日	1m	0.12	0.11	0.19	0.17	0.15	0.17	0.16	0.17	0.18		
1132	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	9月22日	1m	0.17	0.15	0.22	0.31	0.28	0.27	0.27	0.27	0.33		
1133	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	9月13日	1m	0.25	0.11	0.26	0.24	0.23	0.20	0.31	0.25	0.32		
1134	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	9月8日	1m	0.11	0.12	0.10	0.13	0.14	0.10	0.10	0.11	0.13	○	
1135	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	9月8日	1m	0.16	0.15	0.24	0.21	0.33	0.23	0.22	0.25	0.29		
1136	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	9月13日	1m	0.10	0.10	0.15	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.15		
1137	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	9月9日	1m	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.22	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用
1138	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	10月5日	1m	0.14	0.12							-		[校庭・園庭等] 無し 校舎移転の為、前回調査結果無し
1139	会津若松市	高校	会津学風高校	9月8日	1m	0.17	0.09	0.24	0.26	0.27	0.28	0.25	0.26	0.32		[校庭・園庭等] 運動場 福島県立会津学風中学校と共用
				9月16日	1m			0.25	0.25	0.24	0.21	0.24	0.24	0.31		[校庭・園庭等] 野球場 福島県立会津学風中学校と共用
1140	会津若松市	高校	会津工業高校・会津第二高校	9月12日	1m	0.14	0.13	0.19	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.20		
1141	会津若松市	高校	会津高校	10月3日	1m	0.13	0.11	0.16	0.17	0.16	0.20	0.17	0.17	0.19		
1142	会津若松市	高校	若松商業高校	10月7日	1m	0.15	0.13	0.21	0.23	0.23	0.18	0.17	0.20	0.20		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)					
								① 中央	②	③	④	⑤						
1143	会津若松市	高校	葵高校	10月7日	1m	0.12	0.13	0.23	0.18	0.29	0.20	0.19	0.22	0.23		[校庭・園庭等] 校舎側校庭		
					1m			0.21	0.19	0.26	0.23	0.22	0.22	0.26		[校庭・園庭等] 第二グラウンド		
1144	会津若松市	高校	仁愛高校	9月8日	1m	0.15	0.17	0.23	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.26		[校庭・園庭等] 校舎前		
1145	会津若松市	高校	学校法人若松第一高校	9月12日	1m	0.14	0.11	0.15	0.17	0.20	0.16	0.18	0.17	0.15				
1146	会津若松市	高校	会津若松ザベリオ学園高校	9月9日	1m	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.22	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用		
1147	会津若松市	特別支援 学校	福島県立会津養護学校	9月8日	50cm	0.15	0.11	0.25	0.31	0.30	0.23	0.26	0.27	0.33		福島県立聾学校会津分校と共用		
					1m	0.15	0.11	0.25	0.29	0.28	0.24	0.24	0.26	0.30				
1148	会津若松市	特別支援 学校	福島県立聾学校会津分校	9月8日	50cm	0.15	0.11	0.25	0.31	0.30	0.23	0.26	0.27	0.33		福島県立会津養護学校と共用		
					1m	0.15	0.11	0.25	0.29	0.28	0.24	0.24	0.26	0.30				
1149	会津若松市	特別支援 学校	福島県立会津養護学校竹田 分校	9月9日	50cm	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	-		[正門][昇降口] 病院正面入口(同一地点) [校庭・園庭等] 無し 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m	0.12	0.12	/	/	/	/	/	/	/	-			
1150	会津若松市	専修学校	AIZUピューティーカレッジ	9月9日	1m	0.15	0.15	/	/	/	/	/	/	0.17		[正門][昇降口] 同一地点 [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、施設敷地入口の測定値		
1151	会津若松市	専修学校	会津若松医師会附属会津准 看護高等専修学校	9月9日	1m	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	-		[校庭・園庭等] 無し 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
1152	会津若松市	専修学校	福島県立会津若松看護専門 学院	9月9日	1m	0.15	0.13	0.19	0.17	0.13	0.14	0.15	0.16	0.19				
1153	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	9月16日	50cm	0.09	0.09	0.18	0.16	0.16	0.17	0.23	0.18	0.20		[正門][昇降口] 同一地点		
					1m	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.18				
1154	喜多方市	保育園	さくらっこ保育園	10月6日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.16	○			
					1m	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14				
1155	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	9月14日	50cm	0.12	0.11	0.13	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.16				
					1m	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15				
1156	喜多方市	保育園	喜多方市第一保育所	9月16日	50cm	0.10	0.10	0.19	0.17	0.16	0.20	0.17	0.18	0.19				
					1m	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.20				
1157	喜多方市	保育園	喜多方市第二保育所	10月6日	50cm	0.13	0.12	0.15	0.14	0.15	0.15	0.17	0.15	0.18				
					1m	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.17				
1158	喜多方市	保育園	喜多方市第四保育所	9月15日	50cm	0.11	0.11	0.19	0.26	0.17	0.19	0.21	0.20	0.22		[正門][昇降口] 同一地点		
					1m	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.18				
1159	喜多方市	保育園	道光保育所	10月6日	50cm	0.11	0.12	0.16	0.15	0.20	0.24	0.15	0.18	0.20				
					1m	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.20				
1160	喜多方市	保育園	喜多方市駒形保育所	9月14日	50cm	0.26	0.16	0.40	0.42	0.26	0.38	0.41	0.37	0.45				
					1m	/	/	0.38	/	/	/	/	0.38	0.43				
1161	喜多方市	保育園	喜多方市塩川保育所	9月14日	50cm	0.29	0.15	0.29	0.30	0.30	0.33	0.32	0.31	0.38				
					1m	/	/	0.27	/	/	/	/	0.27	0.33				
1162	喜多方市	保育園	喜多方市姥堂保育所	9月14日	50cm	0.15	0.11	0.33	0.31	0.32	0.27	0.32	0.31	0.37				
					1m	/	/	0.31	/	/	/	/	0.31	0.36				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
1163	喜多方市	保育園	喜多方市堂島保育所	9月14日	50cm	0.23	0.12	0.26	0.28	0.27	0.33	0.32	0.29	0.35		
					1m			0.25					0.25	0.28		
1164	喜多方市	保育園	喜多方市山都保育所	9月14日	50cm	0.11	0.11	0.15	0.17	0.15	0.16	0.19	0.16	0.20		
					1m			0.15					0.15	0.17		
1165	喜多方市	保育園	喜多方市荻野保育所	9月15日	50cm	0.15	0.13	0.10	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14		
					1m			0.09					0.09	0.10		
1166	喜多方市	保育園	喜多方市西羽賀保育所	9月15日	50cm	0.13	0.10	0.20	0.22	0.23	0.25	0.20	0.22	0.24		
					1m			0.19					0.19	0.21		
1167	喜多方市	保育園	東町さつき保育所	10月6日	50cm	0.18	0.11	0.17	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20		
					1m			0.15					0.15	0.18		
1168	喜多方市	保育園	桜ヶ丘保育園	9月16日	50cm	0.13	0.16	0.15	0.15	0.17	0.15	0.13	0.15	0.18		
					1m			0.15					0.15	0.15		
1169	喜多方市	保育園	会津ヤクルト販売(株)喜多方センター内託児所	9月16日	50cm	0.15	0.15	0.16	0.22	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	[正門][昇降口]同一地点	
					1m			0.14					0.14	0.15		
1170	喜多方市	保育園	医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園	9月15日	50cm	0.14	0.12	0.15	0.20	0.17	0.16	0.18	0.17	0.19		
					1m			0.16					0.16	0.17		
1171	喜多方市	保育園	ホッズランドどんぐりの森	9月15日	50cm	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.23	0.20	0.20	0.33		
					1m			0.19					0.19	0.29		
1172	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	10月7日	50cm	0.21	0.13	0.12	0.14	0.12	0.14	0.11	0.13	0.22		
					1m			0.11					0.11	0.23		
1173	喜多方市	保育園	きっずはうす	10月6日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.12	0.13	0.18	0.18	0.14	0.17		
					1m			0.11					0.11	0.14		
1174	喜多方市	保育園	託児ルームこすもす	9月14日	50cm	0.23	0.23	0.25	0.26	0.32	0.30	0.35	0.30	0.27	[正門][昇降口]同一地点	
					1m			0.24					0.24	0.26		
1175	喜多方市	保育園	塩川すこやか保育園	10月7日	50cm	0.15	0.14	0.14	0.15	0.18	0.19	0.17	0.17	0.28	○	
					1m			0.13					0.13	0.26		
1176	喜多方市	幼稚園	喜多方市立岩月幼稚園	9月15日	50cm	0.12	0.12	0.15	0.19	0.18	0.18	0.16	0.17	0.21	[正門][昇降口]同一地点	
					1m			0.16					0.16	0.18		
1177	喜多方市	幼稚園	喜多方市立関柴幼稚園	9月15日	50cm	0.14	0.12	0.17	0.18	0.17	0.18	0.21	0.18	0.26		
					1m			0.17					0.17	0.21		
1178	喜多方市	幼稚園	喜多方市立熊倉幼稚園	9月15日	50cm	0.13	0.13	0.20	0.26	0.24	0.21	0.24	0.23	0.29	[正門][昇降口]同一地点	
					1m			0.19					0.19	0.26		
1179	喜多方市	幼稚園	喜多方市立すざっこ幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.08	0.15	0.17	0.13	0.17	0.18	0.16	0.19		
					1m			0.14					0.14	0.15		
1180	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第一幼稚園	10月6日	50cm	0.18	0.12	0.18	0.18	0.15	0.17	0.19	0.17	0.21		
					1m			0.17					0.17	0.20		
1181	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第二幼稚園	9月16日	50cm	0.14	0.14	0.18	0.21	0.14	0.19	0.18	0.18	0.21		
					1m			0.17					0.17	0.19		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤		平均値		
1182	喜多方市	幼稚園	喜多方市立松山幼稚園	9月15日	50cm	0.11	0.10	0.19	0.19	0.18	0.20	0.21	0.19	0.21		
					1m			0.20					0.20	0.19		
1183	喜多方市	幼稚園	喜多方市立豊川幼稚園	10月7日	50cm	0.16	0.13	0.20	0.21	0.14	0.21	0.22	0.20	0.26		
					1m			0.20					0.20	0.25		
1184	喜多方市	幼稚園	喜多方市立慶徳幼稚園	10月6日	50cm	0.16	0.14	0.27	0.22	0.20	0.19	0.21	0.22	0.26		
					1m			0.23					0.23	0.24		
1185	喜多方市	幼稚園	喜多方市立上三宮幼稚園	10月7日	50cm	0.12	0.11	0.19	0.18	0.16	0.16	0.19	0.18	0.19		
					1m			0.18					0.18	0.20		
1186	喜多方市	幼稚園	喜多方教会附属いずみ幼稚園	9月16日	50cm	0.12	0.12	0.23	0.25	0.20	0.20	0.22	0.22	0.23	[正門][昇降口]同一地点	
					1m			0.20					0.20	0.21		
1187	喜多方市	幼稚園	喜多方カトリック千草幼稚園	10月6日	50cm	0.14	0.13	0.19	0.13	0.18	0.20	0.15	0.17	0.22		
					1m			0.18					0.18	0.22		
1188	喜多方市	幼稚園	信愛幼稚園	9月16日	50cm	0.16	0.18	0.20	0.18	0.15	0.20	0.19	0.18	0.23	△	
					1m			0.19					0.19	0.20		
1189	喜多方市	幼稚園	喜多方市塩川幼稚園	9月14日	50cm	0.29	0.26	0.28	0.32	0.27	0.31	0.27	0.29	0.34		
					1m			0.27					0.27	0.30		
1190	喜多方市	小学校	旧喜多方市立入田付小学校	10月6日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.19	0.20	0.09	0.27	0.17	0.18	廃校	
					1m			0.10					0.10	0.10		
1191	喜多方市	小学校	喜多方市立関柴小学校	9月15日	50cm	0.15	0.12	0.15	0.18	0.22	0.19	0.16	0.18	0.23		
					1m			0.16					0.16	0.18		
1192	喜多方市	小学校	喜多方市立熊倉小学校	10月6日	50cm	0.18	0.14	0.20	0.23	0.41	0.20	0.18	0.24	0.29		
					1m			0.19					0.19	0.25		
1193	喜多方市	小学校	喜多方市立熱塩小学校	10月6日	50cm	0.18	0.10	0.15	0.15	0.19	0.19	0.19	0.17	0.18		
					1m			0.15					0.15	0.15		
1194	喜多方市	小学校	喜多方市立加納小学校	9月14日	50cm	0.13	0.11	0.17	0.15	0.15	0.19	0.15	0.16	0.20		
					1m			0.14					0.14	0.17		
1195	喜多方市	小学校	喜多方市立第一小学校	10月6日	50cm	0.16	0.10	0.13	0.16	0.16	0.15	0.17	0.15	0.22		
					1m			0.14					0.14	0.19		
1196	喜多方市	小学校	喜多方市立第二小学校	9月16日	50cm	0.12	0.13	0.17	0.16	0.21	0.20	0.16	0.18	0.22		
					1m			0.17					0.17	0.19		
1197	喜多方市	小学校	喜多方市立第三小学校	10月6日	50cm	0.16	0.13	0.19	0.15	0.18	0.19	0.24	0.19	0.23	旧喜多方市岩月小学校	
					1m			0.19					0.19	0.23		
1198	喜多方市	小学校	喜多方市立松山小学校	9月15日	50cm	0.13	0.09	0.21	0.33	0.23	0.14	0.18	0.22	0.20		
					1m			0.20					0.20	0.19		
1199	喜多方市	小学校	喜多方市立豊川小学校	10月6日	50cm	0.21	0.11	0.19	0.19	0.22	0.20	0.18	0.20	0.26		
					1m			0.18					0.18	0.23		
1200	喜多方市	小学校	喜多方市立慶徳小学校	10月6日	50cm	0.17	0.11	0.21	0.22	0.24	0.20	0.20	0.21	0.28		
					1m			0.20					0.20	0.24		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
1201	喜多方市	小学校	喜多方市立上三宮小学校	10月7日	50cm	0.13	0.11	0.18	0.18	0.17	0.15	0.19	0.17	0.20		
					1m			0.17					0.17	0.21		
1202	喜多方市	小学校	喜多方市立駒形小学校	9月14日	50cm	0.21	0.15	0.31	0.33	0.37	0.37	0.39	0.35	0.43		
					1m			0.30					0.30	0.36		
1203	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	10月7日	50cm	0.29	0.14	0.39	0.33	0.29	0.37	0.36	0.35	0.43		
					1m			0.36					0.36	0.42		
1204	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	9月14日	50cm	0.20	0.13	0.24	0.29	0.31	0.30	0.22	0.27	0.34		
					1m			0.25					0.25	0.27		
1205	喜多方市	小学校	喜多方市立堂島小学校	9月14日	50cm	0.21	0.12	0.26	0.26	0.37	0.26	0.24	0.28	0.31		
					1m			0.24					0.24	0.31		
1206	喜多方市	小学校	喜多方市立山都小学校	9月14日	50cm	0.14	0.10	0.15	0.14	0.12	0.15	0.14	0.14	0.16		
					1m			0.14					0.14	0.18		
1207	喜多方市	小学校	喜多方市立高郷小学校	10月6日	50cm	0.14	0.11	0.13	0.15	0.18	0.11	0.13	0.14	0.15		
					1m			0.13					0.13	0.14		
1208	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	10月6日	1m	0.13	0.12	0.13	0.16	0.17	0.16	0.14	0.15	0.18		
1209	喜多方市	中学校	喜多方市立第一中学校	9月16日	1m	0.12	0.12	0.21	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.21		
1210	喜多方市	中学校	喜多方市立第二中学校	9月16日	1m	0.18	0.14	0.17	0.18	0.18	0.21	0.17	0.18	0.23		
1211	喜多方市	中学校	喜多方市立第三中学校	10月6日	1m	0.11	0.12	0.18	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.20		
1212	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	9月14日	1m	0.24	0.17	0.24	0.28	0.28	0.30	0.36	0.29	0.37		
1213	喜多方市	中学校	喜多方市立山都中学校	9月14日	1m	0.14	0.12	0.16	0.19	0.17	0.17	0.19	0.18	0.20		
1214	喜多方市	中学校	喜多方市立高郷中学校	10月6日	1m	0.13	0.11	0.15	0.13	0.20	0.12	0.17	0.15	0.19		
1215	喜多方市	高校	喜多方東高校	9月16日	1m	0.14	0.15	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	0.23		
1216	喜多方市	高校	喜多方高校	9月16日	1m	0.15	0.14	0.17	0.16	0.29	0.14	0.17	0.19	0.21		
1217	喜多方市	高校	喜多方桐桜高校	10月6日	1m	0.15	0.11	0.16	0.13	0.19	0.16	0.14	0.16	0.18		
1218	喜多方市	高校	耶麻農業高校	10月6日	1m	0.12	0.10	0.17	0.15	0.13	0.16	0.18	0.16	0.18		
1219	喜多方市	専修学校	喜多方准看護高等専修学校	10月6日	1m	0.13	0.10						0.16		[校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、施設敷地入口の測定値	
1220	北塩原村	保育園	芙蓉保育園	9月26日	50cm	0.15	0.11	0.20	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22		
					1m			0.18					0.18	0.20		
1221	北塩原村	幼稚園	北塩原村立さくら幼稚園	9月26日	50cm	0.16	0.12	0.18	0.22	0.24	0.22	0.26	0.22	0.24		
					1m			0.18					0.18	0.22		
1222	北塩原村	幼稚園	北塩原村立裏磐梯幼稚園	9月26日	50cm	0.22	0.18	0.43	0.45	0.34	0.30	0.40	0.38	0.50		
					1m			0.39					0.39	0.45		
1223	北塩原村	小学校	北塩原村立さくら小学校	9月26日	50cm	0.26	0.13	0.27	0.25	0.25	0.28	0.32	0.27	0.32		
					1m			0.26					0.26	0.28		
1224	北塩原村	小学校	北塩原村立裏磐梯小学校	9月26日	50cm	0.21	0.21	0.17	0.22	0.18	0.19	0.23	0.20	0.30		
					1m			0.17					0.17	0.18		
1225	北塩原村	中学校	北塩原村立第一中学校	9月26日	1m	0.25	0.16	0.21	0.18	0.27	0.34	0.25	0.25	0.29		
1226	北塩原村	中学校	北塩原村立裏磐梯中学校	9月26日	1m	0.30	0.12	0.29	0.33	0.46	0.36	0.36	0.36	0.39		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○...表土除去実施済み(調査日時点)

△...表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)							表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
1227	西会津町	保育園	群岡保育所	9月26日	50cm	0.09	0.08	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14		
					1m			0.11					0.11	0.12		
1228	西会津町	保育園	尾野本保育所	9月26日	50cm	0.10	0.11	0.13	0.13	0.10	0.13	0.14	0.13	0.14		
					1m			0.13					0.13	0.15		
1229	西会津町	保育園	野沢保育所	9月26日	50cm	0.10	0.12	0.15	0.15	0.13	0.13	0.16	0.14	0.16		
					1m			0.13					0.13	0.15		
1230	西会津町	保育園	芝草保育所	9月26日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.14	0.15	0.10	0.11	0.12	0.14		
					1m			0.11					0.11	0.12		
1231	西会津町	小学校	西会津町立尾野本小学校	9月26日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13		
					1m			0.10					0.10	0.11		
1232	西会津町	小学校	西会津町立野沢小学校	9月22日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11		
					1m			0.08					0.08	0.11		
1233	西会津町	小学校	西会津町立群岡小学校	9月26日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12		
					1m			0.10					0.10	0.11		
1234	西会津町	小学校	西会津町立新郷小学校	9月26日	50cm	0.11	0.11	0.13	0.10	0.11	0.14	0.12	0.12	0.13		
					1m			0.13					0.13	0.13		
1235	西会津町	小学校	西会津町立奥川小学校	9月26日	50cm	0.11	0.10	0.13	0.10	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13		
					1m			0.12					0.12	0.13		
1236	西会津町	中学校	西会津町立西会津中学校	9月22日	1m	0.10	0.16	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14		[校庭・園庭等] 校舎前校庭
					1m			0.13	0.14	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	
1237	西会津町	高校	西会津高校	9月22日	1m	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11		
1238	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	9月26日	50cm	0.20	0.11	0.26	0.25	0.24	0.27	0.27	0.26	0.24		[校庭・園庭等] 園舎南側園庭
					1m			0.25					0.25	0.20		
					50cm			0.26	0.26	0.25	0.28	0.28	0.27	0.25		[校庭・園庭等] 園舎東側園庭
					1m			0.23					0.23	0.22		
1239	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	9月26日	50cm	0.12	0.11	0.30	0.26	0.24	0.21	0.26	0.25	0.25		
					1m			0.29					0.29	0.26		
1240	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	9月26日	50cm	0.11	0.15	0.26	0.22	0.26	0.20	0.28	0.24	0.22		
					1m			0.24					0.24	0.22		
1241	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	9月26日	50cm	0.28	0.12	0.37	0.33	0.33	0.31	0.33	0.33	0.31		
					1m			0.35					0.35	0.31		
1242	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	9月26日	1m	0.19	0.13	0.20	0.19	0.19	0.18	0.24	0.20	0.20		
1243	猪苗代町	保育園	川桁保育所	9月28日	50cm	0.12	0.08	0.12	0.11	0.15	0.14	0.13	0.13	0.17		
					1m			0.13					0.13	0.14		
1244	猪苗代町	保育園	中ノ沢保育所	9月28日	50cm	0.18	0.09	0.22	0.35	0.20	0.19	0.25	0.24	0.29		
					1m			0.19					0.19	0.29		
1245	猪苗代町	保育園	猪苗代保育所	9月28日	50cm	0.09	0.08	0.13	0.17	0.16	0.18	0.15	0.16	0.17		
					1m			0.15					0.15	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)								表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
1246	猪苗代町	保育園	ミニテル保育園	9月28日	50cm	0.13	0.10	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.16	0.13	施設はマンションの14階 [正門] マンション1階入口 [昇降口] 14階入口 [校庭・園庭等] 無し 園庭代わりに利用しているホテルリステル猪苗代の施設(アスレチックエリア等)を測定 前回調査結果は、マンション1階入口の測定値	
					1m			0.17					0.17	0.13		
1247	猪苗代町	保育園	フォーチュン・キディ・ガーデン	9月28日	50cm	0.10	0.08						0.08	施設はサンブラザ猪苗代内 [正門] 施設入口前のスロープ部 [昇降口] 施設入口 [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、施設入口の測定値		
1248	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立みどり幼稚園	9月28日	50cm	0.15	0.11	0.17	0.17	0.22	0.18	0.16	0.18	0.15	旧山湯小学校(廃校)を使用	
					1m			0.18					0.18	0.15		
1249	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立吾妻幼稚園	9月28日	50cm	0.24	0.15	0.25	0.28	0.21	0.28	0.28	0.26	0.35		
					1m			0.28					0.28	0.33		
1250	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立猪苗代幼稚園	9月28日	50cm		0.08	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.16	[正門] 無し [昇降口] 園舎入口	
					1m			0.14					0.14	0.15		
1251	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立千里幼稚園	9月28日	50cm	0.13	0.09	0.16	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	0.16		
					1m			0.16					0.16	0.16		
1252	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立翁島幼稚園	9月28日	50cm	0.13	0.11	0.14	0.19	0.13	0.18	0.14	0.16	0.16	翁島小学校と共用	
					1m			0.13					0.13	0.15		
1253	猪苗代町	小学校	猪苗代町立緑小学校	9月28日	50cm	0.10	0.10	0.18	0.17	0.21	0.18	0.14	0.18	0.16		
					1m			0.16					0.16	0.15		
1254	猪苗代町	小学校	猪苗代町立長瀬小学校	9月28日	50cm	0.17	0.12	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.18		
					1m			0.15					0.15	0.17		
1255	猪苗代町	小学校	猪苗代町立吾妻小学校	9月28日	50cm	0.22	0.13	0.20	0.18	0.29	0.27	0.22	0.23	0.31		
					1m			0.23					0.23	0.26		
1256	猪苗代町	小学校	猪苗代町立猪苗代小学校	9月28日	50cm	0.12	0.10	0.17	0.15	0.14	0.18	0.23	0.17	0.18		
					1m			0.17					0.17	0.16		
1257	猪苗代町	小学校	猪苗代町立千里小学校	9月28日	50cm	0.09	0.11	0.17	0.13	0.13	0.15	0.17	0.15	0.14		
					1m			0.13					0.13	0.13		
1258	猪苗代町	小学校	猪苗代町立翁島小学校	9月28日	50cm	0.13	0.11	0.14	0.19	0.13	0.18	0.14	0.16	0.16	翁島幼稚園と共用	
					1m			0.13					0.13	0.15		
1259	猪苗代町	中学校	猪苗代町立東中学校	9月28日	1m	0.16	0.12	0.16	0.15	0.21	0.20	0.17	0.18	0.17		
1260	猪苗代町	中学校	猪苗代町立吾妻中学校	9月28日	1m	0.15	0.11	0.17	0.17	0.19	0.23	0.19	0.19	0.28		
1261	猪苗代町	中学校	猪苗代町立猪苗代中学校	9月28日	1m	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.16	0.14	0.15		
1262	猪苗代町	高校	猪苗代高校	9月28日	1m	0.08	0.08	0.11	0.12	0.18	0.13	0.15	0.14	0.14		
1263	猪苗代町	特別支援 学校	福島県立猪苗代養護学校	9月28日	50cm	0.11	0.10	0.20	0.25	0.28	0.17	0.14	0.21	0.19		
					1m	0.11	0.09	0.19	0.24	0.26	0.15	0.14	0.20	0.18		
1264	会津坂下町	保育園	ばんげ保育所	9月27日	50cm	0.17	0.15	0.13	0.11	0.20	0.18	0.10	0.14	0.22	○	
					1m			0.14					0.14	0.20		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)							表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
1265	会津坂下町	保育園	えくぼ遊園	9月27日	50cm	0.23	0.20	0.34	0.29	0.28	0.28	0.29	0.35			
					1m			0.30				0.30	0.35			
1266	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立広瀬幼稚園	9月27日	50cm	0.25	0.13	0.25	0.27	0.16	0.30	0.29	0.25	0.32		
					1m			0.24				0.24	0.29			
1267	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立金上幼稚園	9月27日	50cm	0.26	0.17	0.30	0.29	0.26	0.29	0.36	0.30	0.34		
					1m			0.27				0.27	0.30			
1268	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下幼稚園	9月27日	50cm	0.14	0.12	0.27	0.28	0.22	0.27	0.24	0.26	0.20	[校庭・園庭等] 北側園庭	
					1m			0.25				0.25	0.19			
					50cm			0.26	0.24	0.19	0.26	0.22	0.23	0.19	[校庭・園庭等] 南側園庭(道路側)	
					1m			0.24				0.24	0.17			
1269	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立若宮幼稚園	9月27日	50cm	0.26	0.15	0.27	0.26	0.25	0.26	0.27	0.26	0.33		
					1m			0.25				0.25	0.28			
1270	会津坂下町	小学校	会津坂下町立広瀬小学校	9月27日	50cm	0.15	0.12	0.41	0.39	0.24	0.19	0.29	0.30	0.34		
					1m			0.37				0.37	0.31			
1271	会津坂下町	小学校	会津坂下町立金上小学校	9月27日	50cm	0.16	0.13	0.29	0.31	0.34	0.35	0.31	0.32	0.35		
					1m			0.30				0.30	0.32			
1272	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下小学校	9月27日	50cm	0.18	0.14	0.25	0.27	0.24	0.25	0.25	0.25	0.22		
					1m			0.25				0.25	0.19			
1273	会津坂下町	小学校	会津坂下町立若宮小学校	9月27日	50cm	0.15	0.14	0.23	0.24	0.31	0.37	0.27	0.28	0.24		
					1m			0.23				0.23	0.17			
1274	会津坂下町	中学校	会津坂下町立第一中学校	9月27日	1m	0.19	0.16	0.30	0.34	0.29	0.28	0.29	0.30	0.35		
1275	会津坂下町	中学校	会津坂下町立第二中学校	9月27日	1m	0.19	0.16	0.22	0.18	0.25	0.30	0.20	0.23	0.27		
1276	会津坂下町	高校	会津農林高校	9月27日	1m	0.19	0.15	0.27	0.30	0.34	0.28	0.24	0.29	0.20	[校庭・園庭等] 校庭	
					1m			0.27	0.27	0.26	0.25	0.28	0.27	0.21	[校庭・園庭等] 野球場	
1277	会津坂下町	高校	坂下高校	9月27日	1m	0.22	0.13	0.30	0.30	0.40	0.29	0.26	0.31	0.25		
1278	湯川村	保育園	湯川村保育所	9月27日	50cm	0.22	0.13	0.32	0.34	0.17	0.28	0.36	0.29	0.36		
					1m			0.30				0.30	0.34			
1279	湯川村	幼稚園	湯川村立ゆがわ幼稚園	9月27日	50cm	0.19	0.14	0.43	0.39	0.25	0.40	0.45	0.38	0.47		
					1m			0.44				0.44	0.53			
1280	湯川村	小学校	湯川村立笈川小学校	9月27日	50cm	0.24	0.19	0.35	0.32	0.41	0.39	0.36	0.37	0.37		
					1m			0.35				0.35	0.35			
1281	湯川村	小学校	湯川村立勝常小学校	9月27日	50cm	0.30	0.21	0.28	0.36	0.42	0.30	0.25	0.32	0.40		
					1m			0.28				0.28	0.35			
1282	湯川村	中学校	湯川村立湯川中学校	9月27日	1m	0.28	0.17	0.30	0.36	0.35	0.37	0.37	0.35	0.32		
1283	柳津町	保育園	柳津保育所	9月28日	50cm	0.14	0.12	0.21	0.21	0.24	0.20	0.22	0.22	0.21		
					1m			0.20				0.20	0.17			
1284	柳津町	保育園	西山保育所	9月28日	50cm	0.16	0.14	0.14	0.15	0.16	0.15	0.18	0.16	0.13		
					1m			0.15				0.15	0.14			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)							表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤				
1285	柳津町	小学校	柳津町立柳津小学校	9月28日	50cm	0.15	0.11	0.20	0.23	0.23	0.18	0.18	0.20	0.16	[校庭・園庭等] 柳津町立柳津中学校と共用	
					1m			0.18					0.18	0.15		
1286	柳津町	小学校	柳津町立西山小学校	9月28日	50cm	0.16	0.12	0.15	0.16	0.25	0.17	0.16	0.18	0.16	[校庭・園庭等] 柳津町立西山中学校と共用	
					1m			0.15					0.15	0.15		
1287	柳津町	中学校	柳津町立柳津中学校	9月28日	1m	0.17	0.14	0.18	0.21	0.22	0.18	0.18	0.19	0.14	[校庭・園庭等] 柳津町立柳津小学校と共用	
1288	柳津町	中学校	柳津町立西山中学校	9月28日	1m	0.15	0.13	0.15	0.15	0.20	0.16	0.16	0.16	0.15	[校庭・園庭等] 柳津町立西山小学校と共用	
1289	三島町	保育園	三島保育所	9月28日	50cm	0.14	0.13	0.10	0.11	0.16	0.10	0.10	0.11	0.20		
					1m			0.10					0.10	0.18		
1290	三島町	小学校	三島町立三島小学校	9月28日	50cm	0.16	0.12	0.14	0.25	0.14	0.21	0.19	0.19	0.22		
					1m			0.14					0.14	0.18		
1291	三島町	中学校	三島町立三島中学校	9月28日	1m	0.11	0.11	0.20	0.20	0.32	0.19	0.19	0.22	0.21		
1292	金山町	保育園	川口保育所	9月29日	50cm	0.09	0.10	0.15	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11	0.15		
					1m			0.13					0.13	0.14		
1293	金山町	保育園	横田保育所	9月29日	50cm	0.11	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	[校庭・園庭等] 遊具側	
					1m			0.11					0.11	0.10		
					50cm			0.12	0.15	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12		[校庭・園庭等] 国旗掲揚塔側
					1m			0.12					0.12	0.10		
1294	金山町	小学校	金山町立金山小学校	9月29日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.20		
					1m			0.10					0.10	0.09		
1295	金山町	小学校	金山町立横田小学校	9月29日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13	0.09	0.11	0.11	0.11		
					1m			0.11					0.11	0.10		
1296	金山町	中学校	金山町立金山中学校	9月29日	1m	0.11	0.11	0.12	0.10	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13		
1297	金山町	高校	川口高校	9月29日	1m	0.13	0.10	0.17	0.14	0.13	0.16	0.11	0.14	0.14		
1298	昭和村	保育園	昭和村保育所	9月28日	50cm	0.12	0.12	0.17	0.16	0.14	0.16	0.14	0.15	0.17		
					1m			0.17					0.17	0.13		
1299	昭和村	小学校	昭和村立昭和小学校	9月28日	50cm	0.15	0.17	0.13	0.15	0.17	0.19	0.15	0.16	0.21		
					1m			0.12					0.12	0.13		
1300	昭和村	中学校	昭和村立昭和中学校	9月28日	1m	0.14	0.11	0.12	0.16	0.18	0.17	0.12	0.15	0.18		
1301	会津美里町	保育園	本郷保育所	9月30日	50cm	0.15	0.13	0.27	0.23	0.30	0.26	0.25	0.26	0.21	[校庭・園庭等] 前回調査時は、会津美里町立本郷幼稚園と共用(1園庭)として測定	
					1m			0.25					0.25	0.21		
1302	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	9月29日	50cm	0.18	0.16	0.25	0.21	0.20	0.26	0.19	0.22	0.27		
					1m			0.23					0.23	0.25		
1303	会津美里町	保育園	さくら保育所	9月29日	50cm	0.13	0.12	0.17	0.21	0.17	0.19	0.17	0.18	0.25		
					1m			0.17					0.17	0.24		
1304	会津美里町	保育園	認定こども園ひかり(高田幼児保育園)	9月29日	50cm	0.11	0.09	0.20	0.22	0.21	0.21	0.19	0.21	0.21	ひかり幼稚園と同一施設	
					1m			0.20					0.20	0.22		
1305	会津美里町	保育園	新鶴保育所	9月30日	50cm	0.20	0.13	0.37	0.34	0.31	0.35	0.32	0.34	0.24	[校庭・園庭等] 会津美里町立新鶴幼稚園と共用	
					1m			0.34					0.34	0.27		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率(μSv/h)							表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					前回 調査結果 (平均値)			
							① 中央	②	③	④	⑤	平均値				
1306	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	9月30日	50cm	0.15	0.12	0.23	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	[校庭・園庭等] 前回調査時は、本郷保育所と共用(1園庭)として測定		
					1m			0.20				0.20	0.21			
1307	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	9月30日	50cm	0.20	0.13	0.37	0.34	0.31	0.35	0.32	0.34	[校庭・園庭等] 新鶴保育所と共用		
					1m			0.34				0.34	0.27			
1308	会津美里町	幼稚園	認定こども園ひかり (ひかり幼稚園)	9月29日	50cm	0.11	0.09	0.20	0.22	0.21	0.21	0.19	0.21	高田幼児保育園と同一施設		
					1m			0.20				0.20	0.22			
1309	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷第一小学校	9月30日	50cm	0.14	0.13	0.21	0.20	0.36	0.20	0.20	0.23			
					1m			0.19				0.19	0.20			
1310	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷第二小学校	9月30日	50cm	0.11	0.10	0.17	0.18	0.17	0.15	0.14	0.16			
					1m			0.16				0.16	0.16			
1311	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	9月29日	50cm	0.17	0.08	0.23	0.19	0.23	0.25	0.22	0.22			
					1m			0.21				0.21	0.26			
1312	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	9月29日	50cm	0.13	0.10	0.20	0.21	0.19	0.19	0.17	0.19			
					1m			0.19				0.19	0.24			
1313	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	9月30日	50cm	0.20	0.13	0.23	0.25	0.29	0.31	0.20	0.26			
					1m			0.23				0.23	0.18			
1314	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	9月30日	1m	0.12	0.12	0.17	0.20	0.23	0.18	0.17	0.19	0.21		
1315	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	9月29日	1m	0.14	0.15	0.16	0.16	0.21	0.17	0.18	0.18	0.15		
1316	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	9月30日	1m	0.23	0.15	0.19	0.27	0.29	0.26	0.26	0.25	0.27		
1317	会津美里町	高校	大沼高校	9月29日	1m	0.18	0.18	0.19	0.17	0.19	0.23	0.21	0.20	0.25	[校庭・園庭等] 第1グラウンド	
					1m			0.21	0.26	0.25	0.18	0.16	0.21	0.24	[校庭・園庭等] 第2グラウンド	
					1m			0.23	0.19	0.22	0.20	0.20	0.21	0.24	[校庭・園庭等] 南庭	
					1m			0.18	0.15	0.22	0.24	0.17	0.19	0.24	[校庭・園庭等] テニスコート	

※ 「前回調査結果(平均値)」とは、原則6月1日～10日に実施した「福島県環境放射線モニタリング・学校等調査」における測定値。その他については、備考欄に記載する。