

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
									前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤		
1210	西会津町	保育園	群岡保育所	7月31日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.06	0.10	0.11	0.11	0.08	0.11	0.10	0.05	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.07	
1211	西会津町	保育園	尾野本保育所	7月31日	50cm	0.11	0.06	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.06	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08	
1212	西会津町	保育園	野沢保育所	7月31日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.06	※
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.05	
1213	西会津町	保育園	芝草保育所	7月31日	50cm	0.09	0.05	0.09	0.06	0.10	0.12	0.11	0.08	0.10	0.10	0.02	※ [校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	/	
1214	西会津町	小学校	西会津町立西会津小学校	7月31日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.03	
1215	西会津町	中学校	西会津町立西会津中学校	7月31日	1m	0.08	0.06	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	[校庭・園庭等] 東側校庭 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.10	/	
1216	西会津町	高等学校	西会津高校	7月31日	1m	0.08	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。