

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)  
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
1390	川内村	保育園	かわうち保育園	10月24日	50cm	0.11	0.15	0.13	0.16	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.16		
					1m					0.13					0.13	0.16		
1391	川内村	小学校	川内村立川内小学校	10月24日	50cm	0.14	0.17	0.14	0.15	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13		
					1m					0.11					0.11	0.12		
1392	川内村	中学校	川内村立川内中学校	10月24日	1m	0.11	0.15	0.11	0.15	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14		

「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果、その他については、備考欄に記載する。