

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
399	郡山市	保育園	永盛保育所	10月8日	50cm	0.10	0.17	0.10	0.12	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.12		
					1m					0.07					0.07	0.10		
400	郡山市	保育園	梅の木保育園	10月8日	50cm	0.10	0.17	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.15		
					1m					0.11					0.11	0.14		
401	郡山市	保育園	柴宮保育所	10月8日	50cm	0.19	0.24	0.15	0.14	0.11	0.14	0.12	0.14	0.12	0.13	0.19		
					1m					0.11					0.11	0.16		
402	郡山市	保育園	安積保育所	10月8日	50cm	0.15	0.19			0.16	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.20	[昇降口] 未測定	
					1m					0.15					0.15	0.23		
403	郡山市	保育園	成田保育所	10月8日	50cm	0.17	0.22	0.15	0.20	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.23		
					1m					0.12					0.12	0.17		
404	郡山市	保育園	大槻保育所	10月9日	50cm	0.09	0.15	0.12	0.19	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12		
					1m					0.11					0.11	0.11		
405	郡山市	保育園	ユーパ口室/木保育園	10月20日	50cm	0.16	0.24	0.13	0.15	0.13	0.12	0.16	0.15	0.16	0.14	0.20		
					1m					0.14					0.14	0.19		
406	郡山市	保育園	針生保育所	10月9日	50cm	0.15	0.36	0.17	0.27	0.13	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15	0.34	前回調査時は50cmのみ測定	
					1m					0.12					0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
407	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	10月21日	50cm	0.16	0.27	0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	0.17		
					1m					0.11					0.11	0.16		
408	郡山市	保育園	ひまわり保育園	10月9日	50cm	0.13	0.16	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.16		
					1m					0.13					0.13	0.15		
409	郡山市	保育園	大成保育所	10月22日	50cm	0.16	0.23	0.10	0.16	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.15		
410	郡山市	保育園	日和田保育所	10月16日	50cm	0.15	0.17	0.15	0.17	0.14	0.21	0.12	0.12	0.11	0.14	0.25		
					1m					0.15					0.15	0.16		
411	郡山市	保育園	喜久田保育所	10月14日	50cm	0.15	0.19	0.12	0.16	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.16		
412	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	10月16日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	[正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用	
					1m					0.12					0.12	0.11		
413	郡山市	保育園	柳橋保育所	10月15日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.15		
414	郡山市	保育園	西田保育所	10月16日	50cm	0.15	0.19	0.12	0.16	0.15	0.14	0.14	0.19	0.20	0.16	0.20		
					1m					0.15					0.15	0.18		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
415	郡山市	保育園	田村保育所	10月15日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.10	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14		
					1m					0.12						0.12	0.13	
416	郡山市	保育園	御代田保育所	10月15日	50cm	0.11	0.16	0.12	0.14	0.11	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.15		
					1m					0.11						0.11	0.18	
417	郡山市	保育園	熱海保育所	10月14日	50cm	0.14	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.15	0.12	0.13		
					1m					0.13						0.13	0.13	
418	郡山市	保育園	中野保育所	10月9日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09		
					1m					0.07						0.07	0.08	
419	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	10月21日	50cm			0.13	0.17								[正門][校庭・園庭等]無し	
420	郡山市	保育園	赤木保育所	10月17日	50cm	0.15	0.21	0.10	0.13	0.10	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.15		
					1m					0.10						0.10	0.14	
421	郡山市	保育園	桃見台保育所	10月17日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.17	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.15		
					1m					0.10						0.10	0.15	
422	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	10月14日	50cm	0.21	0.28	0.11	0.15	0.11	0.17	0.14	0.18	0.17	0.15	0.19		
					1m					0.12						0.12	0.15	
423	郡山市	保育園	エムポリウム並木保育園	10月17日	50cm	0.10	0.18	0.09	0.18	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.19		
					1m					0.13						0.13	0.20	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
424	郡山市	保育園	桑野保育所	10月14日	50cm	0.15	0.20	0.15	0.19	0.20	0.19	0.15	0.12	0.13	0.16	0.20		
					1m					0.20					0.20	0.21		
425	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	10月21日	50cm	0.15	0.21	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13		
					1m					0.11					0.11	0.11		
426	郡山市	保育園	うねめ保育所	10月22日	50cm	0.15	0.23	0.11	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.16		
427	郡山市	保育園	スギナ保育園	10月10日	50cm	0.08		0.08	0.12	0.11	0.10	0.12	0.15	0.11	0.12	0.15		[正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し
					1m					0.12					0.12	0.15		
428	郡山市	保育園	富田保育所	10月20日	50cm	0.16	0.21	0.13	0.17	0.13	0.13	0.16	0.12	0.18	0.14	0.17		
					1m					0.12					0.12	0.14		
429	郡山市	保育園	八山田保育園	10月7日	50cm	0.15	0.18	0.12	0.17	0.14	0.19	0.17	0.15	0.17	0.16	0.18		
					1m					0.14					0.14	0.17		
430	郡山市	保育園	富久山保育所	10月7日	50cm	0.15	0.19	0.13	0.15	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.12		
431	郡山市	保育園	乙高保育所	10月7日	50cm	0.20	0.26	0.20	0.24	0.14	0.15	0.17	0.15	0.14	0.15	0.17		
					1m					0.14					0.14	0.18		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
432	郡山市	保育園	はなさと保育園	10月7日	50cm	0.16	0.20	0.14	0.17	0.13	0.13	0.23	0.16	0.13	0.16	0.19		
					1m					0.13					0.13	0.16		
433	郡山市	保育園	芳賀保育所	10月16日	50cm	0.13	0.21	0.12	0.17	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.14		
434	郡山市	保育園	香久池保育所	10月21日	50cm	0.23	0.27	0.13	0.23	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	0.13	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.13		
435	郡山市	保育園	開成保育所	10月21日	50cm	0.12	0.15	0.13	0.16	0.11	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	0.15		
					1m					0.12					0.12	0.13		
436	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	10月21日	50cm	0.14	0.24	0.12	0.13	0.16	0.19	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20		
					1m					0.15					0.15	0.18		
437	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	10月22日	50cm	0.13	0.25	0.12	0.17	0.15	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.23		
					1m					0.14					0.14	0.20		
438	郡山市	保育園	笑風にこここ保育園	10月14日	50cm	0.11		0.10		0.12	0.09	0.10	0.13	0.11		新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m					0.12					0.12			
439	郡山市	保育園	ポニー保育園	10月8日	50cm	0.23	0.26	0.22	0.19	0.17	0.17	0.19	0.23	0.17	0.19	0.20		
					1m					0.16					0.16	0.18		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
440	郡山市	保育園	(財)慈山会医学研究所付属坪井病院 院内託児所	10月10日	50cm	0.18	0.25	0.16	0.25	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.14		
441	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	10月8日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.16	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.21		
					1m					0.13					0.13	0.21		
442	郡山市	保育園	ワイズプリスクールアンドキンダーガー テン	10月8日	50cm			0.13	0.23								[正門][校庭・園庭等]無し	
443	郡山市	保育園	あさか保育園	10月8日	50cm	0.09	0.13	0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.19		
					1m					0.11					0.11	0.18		
444	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	10月8日	50cm	0.15	0.23	0.14	0.15	0.13	0.18	0.15	0.13	0.12	0.14	0.17		
					1m					0.13					0.13	0.18		
445	郡山市	保育園	アルゴ幼稚園舎保育園	10月8日	50cm	0.20	0.19	0.17	0.24	0.14	0.12	0.16	0.17	0.13	0.14	0.22		
					1m					0.15					0.15	0.24		
446	郡山市	保育園	菜の花保育園	10月17日	50cm			0.09		0.10	0.09	0.10	0.14	0.11	0.11		施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [正門]無し	
					1m					0.10					0.10			
447	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス大槻	10月9日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.12								[校庭・園庭等]無し	
448	郡山市	保育園	パートナーキッズ保育園	10月22日	50cm			0.16									施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [正門][校庭・園庭等]無し	
449	郡山市	保育園	小金林保育園	10月9日	50cm	0.15	0.22	0.13	0.17	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央						全体 平均値	前回 調査結果			
450	郡山市	保育園	光ベビーホーム	10月9日	50cm	0.16	0.21	0.16	0.19	0.11	0.15	0.12	0.12	0.11	0.12	0.16			
					1m					0.10						0.10	0.16		
451	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモセン ター保育室	10月22日	50cm			0.17	0.25								[正門][校庭・園庭等]無し		
452	郡山市	保育園	ユーバロつつみ保育園	10月22日	50cm			0.15	0.29								[正門][校庭・園庭等]無し		
453	郡山市	保育園	(公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	10月10日	50cm	0.14	0.17	0.14	0.17	0.17	0.15	0.15	0.20	0.17	0.17	0.20			
					1m					0.15					0.15	0.19			
454	郡山市	保育園	(福)笑風会特別養護老人ホーム笑風 苑にここ託児所	10月14日	50cm	0.16	0.26	0.16	0.24	0.19	0.20	0.18	0.19	0.22	0.20	0.23			
					1m					0.19					0.19	0.21			
455	郡山市	保育園	わかくさ保育園	10月14日	50cm	0.17	0.16	0.12	0.15	0.13	0.16	0.13	0.12	0.14	0.14	0.15			
					1m					0.14					0.14	0.15			
456	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属熱海桔梗保 育園	10月14日	50cm	0.10	0.14	0.13	0.14	0.13	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.14			
					1m					0.12					0.12	0.14			
457	郡山市	保育園	(公財)星総合病院ほしのこ保 育園	10月22日	50cm			0.11	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11		[正門]無し	
					1m					0.13					0.13	0.12			
458	郡山市	保育園	ユーバロ中町保育園	10月21日	50cm			0.13	0.25								[正門][校庭・園庭等]無し		
459	郡山市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月17日	50cm	0.14	0.26	0.15	0.26								[校庭・園庭等]無し		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
460	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属桔梗保育園	10月21日	50cm	0.14	0.13	0.15	0.24	0.14	0.17	0.21	0.15	0.16	0.17	0.23		
					1m					0.14					0.14	0.19		
461	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	10月21日	50cm			0.14	0.18								[正門][校庭・園庭等]無し	
462	郡山市	保育園	(医)明信会今泉西病院トモロ保育園	10月20日	50cm			0.11	0.18								[正門][校庭・園庭等]無し	
463	郡山市	保育園	つばさ保育園	10月14日	50cm	0.14		0.12	0.21								[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
464	郡山市	保育園	こばと保育園	10月17日	50cm	0.17	0.21	0.17	0.23	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.18		
					1m					0.11					0.11	0.15		
465	郡山市	保育園	たかだ保育園	10月22日	50cm			0.13	0.20								[正門][校庭・園庭等]無し	
466	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	10月20日	50cm	0.27		0.12		0.17	0.18	0.20	0.16	0.18	0.18		施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し	
					1m					0.18					0.18			
467	郡山市	保育園	のびのび学園	10月10日	50cm	0.13	0.18	0.08	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.19		
					1m					0.10					0.10	0.17		
468	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	10月10日	50cm	0.11		0.12	0.19	0.10	0.12	0.11	0.13	0.17	0.13	0.26		[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m					0.11					0.11	0.19		
469	郡山市	保育園	なごみ保育園	10月10日	50cm	0.14	0.22	0.13	0.19	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.17		
					1m					0.12					0.12	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値				前回 調査結果
470	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	10月10日	50cm	0.12	0.20	0.10	0.22	0.11	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17		
					1m						0.12						0.12	0.15
471	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学園	10月14日	50cm	0.14	0.18	0.13	0.15	0.16	0.17	0.14	0.17	0.13	0.15	0.19		
					1m						0.15						0.15	0.20
472	郡山市	保育園	どんぐり保育園	10月10日	50cm	0.11		0.12	0.18		0.11	0.12		0.11	0.11	0.17		[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 3地点のみ測定
473	郡山市	保育園	富久山乳幼児保育園	10月7日	50cm	0.11	0.15	0.12	0.19	0.14	0.16	0.13	0.16	0.16	0.15	0.21		
					1m						0.15						0.15	0.21
474	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.16	0.21									[校庭・園庭等] 無し
475	郡山市	保育園	(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.14	0.18	0.14	0.13	0.19	0.15	0.19	0.16	0.20		
					1m						0.14						0.14	0.18
476	郡山市	保育園	すぎのご保育園	10月7日	50cm	0.16	0.18	0.14	0.19	0.15	0.21	0.23	0.21	0.20	0.20	0.24		
					1m						0.16						0.16	0.19
477	郡山市	保育園	L-kids保育園	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.15									[校庭・園庭等] 無し
478	郡山市	保育園	くまの子保育園	10月7日	50cm	0.16	0.26	0.17	0.28	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.21		
					1m						0.12						0.12	0.19
479	郡山市	保育園	ひよこ保育園	10月7日	50cm	0.14	0.21	0.14	0.19									[校庭・園庭等] 無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
480	郡山市	保育園	あおい保育園	10月7日	50cm	0.16	0.18	0.15	0.17	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16		
					1m					0.13						0.13		
481	郡山市	保育園	ドレミの保育園	10月22日	50cm	0.14	0.22	0.15	0.20	0.13	0.16	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15		
					1m					0.13						0.13		
482	郡山市	保育園	あずか保育園	10月22日	50cm	0.14	0.28	0.14	0.24									[校庭・園庭等] 無し
483	郡山市	保育園	保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園	10月22日	50cm			0.17	0.27									[正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 店舗裏口
484	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	10月22日	50cm	0.14	0.28	0.14	0.43									[校庭・園庭等] 無し
485	郡山市	保育園	日本たばこ産業(株)郡山工場保育所	10月22日	50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.18		
					1m					0.11						0.11		
486	郡山市	保育園	(公財)湯浅報恩会附属さくら保育園	10月23日	50cm			0.11	0.12									[正門][校庭・園庭等] 無し
487	郡山市	保育園	チャイルドルームこはらだ	10月22日	50cm	0.15	0.21	0.13	0.17	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.19		[校庭・園庭等] 駐車場
					1m					0.15						0.15		
488	郡山市	保育園	(医)慈繋会ベップ託児園	10月17日	50cm			0.14	0.18	0.14	0.24	0.18	0.17	0.17	0.18	0.23		[正門] 無し
					1m					0.13						0.13		
489	郡山市	保育園	いずみ保育園	10月17日	50cm			0.17	0.24	0.12	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13	0.16		[正門] 無し
					1m					0.12						0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央							全体 平均値		
490	郡山市	保育園	(公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属 たんぼぼ保育園	10月21日	50cm	0.11	0.25	0.12	0.22	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.16		
					1m											0.12		
491	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保 育室	10月20日	50cm	0.22		0.29	0.54								[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
492	郡山市	保育園	たんぼぼ保育園	10月20日	50cm			0.20	0.33	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.22	[正門] 無し	
					1m						0.15					0.15		
493	郡山市	保育園	キッズム保育園	10月21日	50cm			0.17	0.44							[正門][校庭・園庭等] 無し		
494	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュスクール	10月20日	50cm			0.13	0.17							[正門][校庭・園庭等] 無し		
495	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	10月20日	50cm	0.22	0.21	0.29	0.14	0.13	0.11	0.16	0.14	0.17	0.14	0.20		
					1m											0.13		
496	郡山市	保育園	キッズルーム・バオ	10月17日	50cm			0.21	0.20	0.15	0.14	0.15	0.20	0.15	0.16	0.21	[正門] 無し	
					1m						0.15					0.15		
497	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央センター保 育室	10月16日	50cm	0.28	0.56	0.18	0.30							[校庭・園庭等] 無し		
498	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保 育室	10月7日	50cm	0.16	0.20	0.15	0.18							[校庭・園庭等] 無し		
499	郡山市	保育園	虹保育園	10月17日	50cm			0.15	0.20							[正門][校庭・園庭等] 無し		
500	郡山市	保育園	自然体験保育園ココカラ	10月9日	50cm	0.08		0.07		0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m										0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
501	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学 園ヨコミネ郡山	10月22日	50cm	0.17	/	0.11	/	0.14	0.15	0.20	0.19	0.14	0.16	/	新規調査のため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	/	
502	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	10月8日	50cm	0.20	0.26	0.13	0.19	0.11	0.16	0.11	0.13	0.12	0.13	0.17	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.16	
503	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	10月10日	50cm	0.17	0.18	0.13	0.22	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14	
504	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	10月8日	50cm	0.14	0.20	0.14	0.17	0.12	0.11	0.11	0.16	0.14	0.13	0.15	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13	
505	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	10月8日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12	
506	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	10月10日	50cm	0.15	0.18	0.13	0.15	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.19	[校庭・園庭等] 園庭
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.14	
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12	[校庭・園庭等] グラウンド
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12	
507	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	10月9日	50cm	0.14	0.16	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12		0.15

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
						前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値						
508	郡山市	幼稚園	郡山ザベリオ学園幼稚園	10月9日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.17	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.14		
509	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	10月9日	50cm	0.10	0.13	0.16	0.14	0.12	0.15	0.14	0.15	0.16	0.14	0.17		
					1m					0.12					0.12	0.14		
510	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	10月10日	50cm	0.13	0.18	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.15		
					1m					0.13					0.13	0.16		
511	郡山市	幼稚園	多田野幼稚園	10月9日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.09	0.11	0.15		
					1m					0.12					0.12	0.15		
512	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	10月14日	50cm	0.14	0.13	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.12		
513	郡山市	幼稚園	東部朝風幼稚園	10月15日	50cm	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m					0.11					0.11	0.12		
514	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	10月16日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	[正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用	
					1m					0.12					0.12	0.11		
515	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	10月15日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.14	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12		
					1m					0.09					0.09	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
516	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	10月17日	50cm	0.20	0.23	0.15	0.19	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18		
					1m					0.15					0.15	0.22		
517	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	10月17日	50cm	0.12	0.16	0.10	0.13	0.11	0.10	0.15	0.11	0.13	0.12	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.15		
518	郡山市	幼稚園	富田幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.15	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.12		
519	郡山市	幼稚園	希望ヶ丘幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.21	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.14		
					1m					0.11					0.11	0.16		
520	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.14		
					1m					0.10					0.10	0.13		
521	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.17	0.18	0.21	0.11	0.13	0.11	0.14	0.14	0.13	0.19		
					1m					0.12					0.12	0.15		
522	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12	0.14	0.13	0.15		
					1m					0.11					0.11	0.12		
523	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	10月7日	50cm	0.15	0.22	0.17	0.22	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.17		
					1m					0.12					0.12	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
								前回 調査結果	中央					全体 平均値				
524	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	10月20日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.14	0.13	0.11	0.13	0.14	0.17	0.14	0.17		
					1m					0.14						0.14		
525	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	10月22日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12		
					1m					0.12						0.12		
526	郡山市	幼稚園	小原田幼稚園	10月17日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.11	0.14	0.15	0.12	0.15	0.13	0.14	0.15		
					1m					0.14						0.14		
527	郡山市	幼稚園	あけぼの幼稚園	10月17日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.13	0.10	0.18	0.19	0.14	0.12	0.15	0.16		
					1m					0.11						0.11		
528	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	10月31日	50cm	0.14	0.21	0.13	0.18	0.10	0.12	0.14	0.16	0.12	0.13	0.17		
					1m					0.10						0.10		
529	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	10月31日	50cm	0.12	0.20	0.10	0.16	0.12	0.17	0.11	0.10	0.13	0.13	0.18		
					1m					0.13						0.13		
530	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	10月20日	50cm	0.14	0.18	0.18	0.22	0.14	0.14	0.17	0.16	0.24	0.17	0.22		
					1m					0.14						0.14		
531	郡山市	幼稚園	たちばな幼稚園	10月21日	50cm	0.13	0.20	0.11	0.21	0.12	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.20		
					1m					0.12						0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
532	郡山市	幼稚園	セントポール幼稚園	10月8日	50cm	0.16	0.23	0.16	0.20	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.12	0.18		
					1m					0.12					0.12	0.18		
533	郡山市	幼稚園	たから幼稚園	10月20日	50cm	0.11		0.14		0.16	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13		前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し	
					1m					0.16					0.16			
534	郡山市	幼稚園	エムボリアム幼稚園	10月23日	50cm	0.18	0.23	0.14	0.15	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.15		
					1m					0.11					0.11	0.15		
535	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	10月8日	50cm	0.09		0.09	0.12	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	[正門] 前回調査時は、工事中により仮正門での測定だったため、前回調査結果無し	
					1m					0.09					0.09	0.13		
536	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.15	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.19		
					1m					0.13					0.13	0.19		
537	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	10月10日	50cm	0.14	0.17	0.12	0.13	0.24	0.15	0.18	0.25	0.13	0.19	0.24		
					1m					0.23					0.23	0.24		
538	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	10月8日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.17		
					1m					0.13					0.13	0.22		
539	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	10月8日	50cm	0.10	0.18	0.09	0.13	0.18	0.14	0.12	0.15	0.14	0.15	0.19		
					1m					0.17					0.17	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口) 前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
540	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	10月10日	50cm	0.09	0.16	0.10	0.13	0.15	0.12	0.10	0.13	0.17	0.13	0.15		
					1m													0.14
541	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	10月10日	50cm	0.15	0.27	0.15	0.20	0.22	0.12	0.15	0.20	0.16	0.17	0.22		
					1m													0.22
542	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	10月9日	50cm	0.12	0.20	0.11	0.16	0.10	0.20	0.15	0.13	0.11	0.14	0.17		
					1m													0.10
543	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	10月9日	50cm	0.17	0.24	0.09	0.12	0.20	0.11	0.14	0.13	0.20	0.16	0.24		
					1m													0.21
544	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	10月20日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.12	0.10	0.13	0.13	0.17	0.13	0.13	0.16		
					1m													0.11
545	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	10月22日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.12	0.15	0.20	0.20	0.17	0.12	0.17	0.23		
					1m													0.15
546	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	10月10日	50cm	0.13	0.22	0.10	0.19	0.12	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	0.18		
					1m													0.13
547	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	10月9日	50cm	0.13	0.19	0.11	0.12	0.18	0.14	0.15	0.19	0.12	0.16	0.14		
					1m													0.18

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
548	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校堀口分校	10月9日	50cm	0.09	0.14	0.11	0.15	0.17	0.11	0.12	0.09	0.12	0.12	0.16		
					1m					0.16						0.16	0.20	
549	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校	10月9日	50cm	0.10	0.15	0.10	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.19		
					1m					0.13						0.13	0.17	
550	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	10月16日	50cm	0.17	0.29	0.22	0.30	0.21	0.22	0.16	0.22	0.28	0.22	0.30		
					1m					0.22						0.22	0.26	
551	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	10月16日	50cm	0.10	0.16	0.14	0.12	0.12	0.11	0.14	0.12	0.13	0.12	0.15		
					1m					0.12						0.12	0.12	
552	郡山市	小学校	郡山市立喜久田小学校	10月14日	50cm	0.17	0.22	0.16	0.20	0.26	0.25	0.15	0.18	0.15	0.20	0.27		
					1m					0.24						0.24	0.33	
553	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	10月16日	50cm	0.12	0.23	0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12	0.14		
					1m					0.10						0.10	0.12	
554	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	10月15日	50cm	0.13	0.19	0.13	0.16	0.16	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.17		
					1m					0.16						0.16	0.19	
555	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	10月15日	50cm	0.15	0.38	0.16	0.28	0.11	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.15		
					1m					0.10						0.10	0.14	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央								
556	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	10月16日	50cm	0.14	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.18	0.11	0.13	0.13		
					1m					0.13					0.13	0.13		
557	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	10月15日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.17	0.14	0.13	0.14	0.11	0.13	0.13	0.15		
					1m					0.14					0.14	0.15		
558	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	10月15日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11		
					1m					0.10					0.10	0.11		
559	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	10月15日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.10	0.16	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.13		
					1m					0.16					0.16	0.12		
560	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	10月15日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.14	0.11	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.12		
561	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下枝分校	10月15日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.11	0.14	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14		
					1m					0.13					0.13	0.16		
562	郡山市	小学校	郡山市立高野小学校	10月16日	50cm	0.18	0.23	0.13	0.21	0.15	0.14	0.17	0.15	0.15	0.15	0.20		
					1m					0.17					0.17	0.19		
563	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	10月16日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.18	0.11	0.12	0.12	0.14	0.11	0.12	0.17		
					1m					0.11					0.11	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
								前回 調査結果	中央					全体 平均値				
564	郡山市	小学校	郡山市立根木屋小学校	10月16日	50cm	0.19	0.26	0.20	0.38	0.13	0.13	0.14	0.14	0.26	0.16	0.17		
					1m					0.13					0.13	0.16		
565	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	10月16日	50cm	0.16	0.21	0.12	0.14	0.16	0.17	0.22	0.20	0.13	0.18	0.21		
					1m					0.16					0.16	0.20		
566	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	10月16日	50cm	0.19	0.29	0.14	0.24	0.16	0.17	0.16	0.14	0.13	0.15	0.21		
					1m					0.16					0.16	0.22		
567	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	10月15日	50cm	0.11	0.14	0.14	0.15	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.17		
568	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	10月15日	50cm	0.12	0.20	0.11	0.25	0.10	0.11	0.14	0.12	0.10	0.11	0.15		
					1m					0.11					0.11	0.14		
569	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	10月15日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.09	0.12	0.11	0.13		
					1m					0.11					0.11	0.13		
570	郡山市	小学校	郡山市立栃山神小学校	10月15日	50cm	0.09	0.09	0.13	0.15	0.14	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.13		
					1m					0.13					0.13	0.14		
571	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	10月15日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	0.12		
					1m					0.10					0.10	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口				校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央	全体 平均値	前回 調査結果					
572	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石筵分校	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.15	0.11	0.12		
					1m						0.12					0.12		
573	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	10月14日	50cm	0.11	0.15	0.11		0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.09					0.09	0.10		
574	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	10月14日	50cm	0.11	0.22	0.10	0.14	0.11	0.14	0.15	0.12	0.11	0.13	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.14		
575	郡山市	小学校	郡山市立上伊豆島小学校	10月14日	50cm	0.13	0.21	0.15	0.21	0.10	0.17	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14		
					1m					0.10					0.10	0.12		
576	郡山市	小学校	郡山市立湖南小学校	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	郡山市立湖南中学校と同一施設	
					1m					0.11					0.11	0.17		
577	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	10月17日	50cm	0.12	0.16	0.13	0.15	0.11	0.16	0.26	0.11	0.14	0.16	0.18		
					1m					0.11					0.11	0.16		
578	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	10月17日	50cm	0.27	0.22	0.14	0.14	0.17	0.14	0.21	0.24	0.17	0.19	0.20		
					1m					0.18					0.18	0.21		
579	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	10月17日	50cm	0.14	0.19	0.12	0.22	0.09	0.12	0.11	0.10	0.23	0.13	0.24		
					1m					0.09					0.09	0.20		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
580	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	10月21日	50cm	0.12	0.16	0.10	0.18	0.13	0.20	0.12	0.28	0.26	0.20	0.23		
					1m					0.13					0.13	0.21		
581	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	10月14日	50cm	0.12	0.17	0.14	0.16	0.19	0.12	0.16	0.15	0.14	0.15	0.23		
					1m					0.19					0.19	0.22		
582	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	10月14日	50cm	0.13	0.21	0.15	0.16	0.10	0.11	0.12	0.12	0.19	0.13	0.18		
					1m					0.10					0.10	0.14		
583	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	10月14日	50cm	0.17	0.23	0.12	0.17	0.19	0.14	0.11	0.18	0.12	0.15	0.23		
					1m					0.18					0.18	0.27		
584	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	10月14日	50cm	0.10	0.16	0.10	0.13	0.13	0.13	0.14	0.11	0.15	0.13	0.22		
					1m					0.15					0.15	0.18		
585	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	10月7日	50cm	0.12	0.18	0.15	0.29	0.16	0.13	0.21	0.13	0.16	0.16	0.23		
					1m					0.16					0.16	0.24		
586	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	10月7日	50cm	0.13	0.14	0.15	0.20	0.14	0.12	0.24	0.15	0.23	0.18	0.21		
					1m					0.14					0.14	0.18		
587	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	10月7日	50cm	0.18	0.27	0.12	0.17	0.19	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	0.21		
					1m					0.18					0.18	0.24		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
588	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	10月7日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.21	0.14	0.17	0.15	0.17	0.13	0.15	0.29		
					1m					0.15						0.15	0.24	
589	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	10月20日	50cm	0.12	0.19	0.14	0.17	0.09	0.13	0.11	0.16	0.14	0.13	0.21		
					1m					0.09						0.09	0.11	
590	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	10月17日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.20	0.11	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.17		
					1m					0.13						0.13	0.14	
591	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	10月22日	50cm	0.14	0.18	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.24	0.19	0.23		
					1m					0.18						0.18	0.18	
592	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	10月20日	50cm	0.11	0.13	0.15	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.09	0.15	0.26		
					1m					0.17						0.17	0.20	
593	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	10月20日	50cm	0.15	0.21	0.15	0.21	0.23	0.17	0.13	0.20	0.13	0.17	0.25		
					1m					0.23						0.23	0.34	
594	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.12								[正門] 工事のため、仮正門 [校庭・園庭等] 工事のため、測定不可	
595	郡山市	小学校	郡山市立橘小学校	10月21日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.16	0.12	0.12	0.28	0.12	0.14	0.16	0.15		
					1m					0.13						0.13	0.13	
596	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	10月9日	50cm	0.11	0.32	0.14	0.30	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.18		[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園中学校と共用
					1m					0.10						0.10	0.13	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
									前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
597	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	10月10日	1m	0.15	0.23	0.15	0.13	0.17	0.24	0.16	0.18	0.14	0.18	0.24			
598	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	10月8日	1m	0.17	0.30	0.15	0.27	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.19			
599	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	10月10日	1m	0.18	0.27	0.29	0.37	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.17			
600	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	10月10日	1m	0.15	0.33	0.11	0.19	0.13	0.12	0.15	0.20	0.12	0.14	0.25			
601	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	10月10日	1m	0.28	0.38	0.12	0.25	0.13	0.15	0.11	0.15	0.12	0.13	0.20			
602	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	10月9日	1m	0.13	0.27	0.09	0.15	0.11	0.19	0.12	0.12	0.18	0.14	0.23			
603	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	10月16日	1m	0.22	0.28	0.12	0.15	0.25	0.22	0.17	0.14	0.32	0.22	0.35			
604	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	10月14日	1m	0.19	0.24	0.18	0.22	0.13	0.18	0.12	0.18	0.15	0.15	0.22			
605	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	10月16日	1m	0.11	0.21	0.11	0.19	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.18			
606	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	10月15日	1m	0.09	0.12	0.10	0.13	0.10	0.09	0.09	0.12	0.13	0.11	0.14			
607	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	10月15日	1m	0.10	0.15	0.10	0.15	0.14	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.20			
608	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	10月15日	1m	0.09	0.13	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10			[校庭・園庭等] テニスコート 新規調査地点のため、前回調査結果無し	
609	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	10月16日	1m	0.18	0.29	0.11	0.17	0.11	0.15	0.13	0.12	0.15	0.13	0.18			
610	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	10月15日	1m	0.15	0.21	0.12	0.18	0.10	0.15	0.15	0.11	0.11	0.12	0.19			
611	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	10月15日	1m	0.11	0.13	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11			
612	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	10月14日	1m	0.13	0.18	0.15	0.19	0.19	0.14	0.14	0.14	0.18	0.16	0.24			
613	郡山市	中学校	郡山市立湖南中学校	10月9日	1m	0.07	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12		郡山市立湖南小学校と同一施設	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)												表土除去 実施状況	備考
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
614	郡山市	中学校	郡山市立富田中学校	10月14日	1m	0.15	0.22	0.10	0.39	0.11	0.13	0.14	0.15	0.12	0.13	0.21		
615	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	10月7日	1m	0.20	0.35	0.12	0.23	0.13	0.15	0.21	0.29	0.17	0.19	0.26		
616	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	10月7日	1m	0.10	0.17	0.12	0.20	0.16	0.21	0.13	0.13	0.13	0.15	0.20		
617	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	10月17日	1m	0.15	0.19	0.15	0.19	0.17	0.15	0.18	0.17	0.12	0.16	0.22		
618	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	10月21日	1m	0.17	/	0.08	/	0.21	0.13	0.21	0.29	0.13	0.19	0.42		仮設校舎 [正門][昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回 調査結果無し
619	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	10月20日	1m	0.15	0.21	0.23	0.22	0.19	0.22	0.16	0.20	0.17	0.19	0.24		
620	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	10月21日	1m	0.13	0.18	0.12	0.24	0.10	0.10	0.12	0.09	0.11	0.10	0.20		
621	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	10月21日	1m	0.18	0.19	0.10	0.18	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.14		
622	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	10月21日	1m	0.10	0.16	0.09	0.14	0.17	0.15	0.16	0.16	0.22	0.17	0.26		
623	郡山市	中学校	郡山市立郡山第六中学校	10月14日	1m	0.09	0.14	0.16	0.15	0.11	0.11	0.11	0.14	0.17	0.13	0.19		
624	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	10月10日	1m	0.10	0.16	0.09	0.12	0.12	0.16	0.18	0.20	0.14	0.16	0.20		
625	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	10月9日	1m	0.11	0.34	0.13	0.35	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15		[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園小学校と共用
626	郡山市	高等学校	郡山高校	10月10日	1m	0.14	0.25	0.11	0.23	0.11	0.13	0.12	0.15	0.15	0.13	0.20		
627	郡山市	高等学校	安積高校御館校	10月15日	1m	0.10	0.13	0.09	0.10	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.18		
628	郡山市	高等学校	湖南高校	10月9日	1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11		
629	郡山市	高等学校	郡山萌世高校	10月20日	1m	0.20	0.17	0.17	0.16	/	/	/	/	/	/	/		[校庭・園庭等] 無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
630	郡山市	高等学校	安積黎明高校	10月17日	1m	0.15	0.30	0.13	/	0.13	0.12	0.13	0.17	0.18	0.15	0.15	[昇降口] 前回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 第一グラウンド		
					1m	/	/	/	/	0.18	0.14	0.22	0.19	0.19	0.18	0.26	[校庭・園庭等] 第二グラウンド		
631	郡山市	高等学校	あさか開成高校	10月17日	1m	0.20	0.28	0.21	0.31	0.13	0.16	0.16	0.14	0.19	0.16	0.23			
632	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	10月7日	1m	0.29	0.39	0.12	0.22	0.15	0.16	0.17	0.14	0.17	0.16	0.17			
633	郡山市	高等学校	郡山東高校	10月17日	1m	0.32	0.39	0.13	0.32	0.15	0.13	0.14	0.17	0.16	0.15	0.17			
634	郡山市	高等学校	安積高校	10月21日	1m	0.14	0.37	0.16	0.26	0.11	0.10	0.11	0.19	0.11	0.12	0.15			
635	郡山市	高等学校	郡山商業高校	10月21日	1m	0.24	0.29	0.14	0.27	0.13	0.16	0.15	0.13	0.13	0.14	0.19			
636	郡山市	高等学校	帝京安積高校	10月8日	1m	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			
637	郡山市	高等学校	尚志高校	10月10日	1m	0.15	0.18	0.12	0.15	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15			
638	郡山市	高等学校	日本大学東北高校	10月15日	1m	0.18	0.22	0.12	0.13	0.15	0.14	0.12	0.12	0.18	0.14	0.17			
639	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	10月21日	1m	0.13	0.16	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	0.17	0.14	0.14	0.22			
640	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校安積分校	10月22日	50cm	0.25	0.25	0.17	0.20	0.14	0.19	0.14	0.13	0.16	0.15	/	[校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し		
					1m	0.24	0.26	0.18	0.21	0.14	0.19	0.14	0.12	0.15	0.15	/			
641	郡山市	特別支援学校	福島県立聾学校	10月9日	50cm	0.19	0.22	0.13	0.24	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.15	[校庭・園庭等] 校庭		
					1m	0.19	0.24	0.13	0.25	0.09	0.08	0.11	0.12	0.09	0.10	0.15			
					50cm	/	/	/	/	0.12	0.15	0.16	0.11	0.14	0.14	0.19	[校庭・園庭等] 園庭 前回調査時は50cmのみ測定		
					1m	/	/	/	/	0.11	0.15	0.16	0.11	0.13	0.13	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果				
642	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校	10月16日	50cm	0.08	0.11	0.10	0.13	0.17	0.17	0.17	0.15	0.19	0.17	0.32			
					1m	0.08	0.11	0.11	0.13	0.17	0.17	0.17	0.15	0.18	0.17	0.21			
643	郡山市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校郡山分校	10月21日	50cm	0.17	0.32	0.16	0.25	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.16	0.31	0.16	0.23	/	/	/	/	/	/	/			
644	郡山市	特別支援学校	福島県立郡山養護学校	10月14日	50cm	0.23	0.34	0.14	0.17	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.22	0.36	0.14	0.18	/	/	/	/	/	/	/			
645	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	10月20日	1m	0.14	0.19	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し		
646	郡山市	専修学校	郡山看護専門学校	10月21日	1m	0.19	0.31	0.14	0.17	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し		
647	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	10月17日	1m	/	/	0.14	0.22	/	/	/	/	/	/	/	[正門][校庭・園庭等] 無し		
648	郡山市	専修学校	ボラリス保健看護学院	10月22日	1m	0.15	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
649	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	10月20日	1m	0.16	0.24	0.11	0.22	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し		
650	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	10月16日	1m	0.15	/	0.10	0.20	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 郡山情報ビジネス専門学校、国際アート&デザ イン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、国際ビューティ ー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
651	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	10月16日	1m	0.25	0.24	0.19	0.34	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し		
652	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	10月8日	1m	0.15	0.22	0.10	0.16	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し		
653	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス専門学校	10月20日	1m	/	/	0.18	0.30	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	[正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート &デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、国際ビュー ティ-ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
654	郡山市	専修学校	国際アート&デザイン専門学校	10月16日	1m	/	/	0.15	0.36	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	[正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、郡山情報 ビジネス専門学校、専門学校国際情報工科大学校、国際ビュー ティー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
655	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	10月16日	1m	/	/	0.12	0.16	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	[正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、郡山情報 ビジネス専門学校、国際アート&デザイン専門学校、国際ビュー ティー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
656	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	10月16日	1m	/	/	0.11	0.20	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	[正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、郡山情報 ビジネス専門学校、国際アート&デザイン専門学校、専門学校国 際情報工科大学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
657	郡山市	専修学校	郡山健康科学専門学校	10月20日	1m	0.24	0.25	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し		
658	郡山市	専修学校	東北医療福祉専門学校	10月20日	1m	/	/	0.26	0.25	/	/	/	/	/	/	/	[正門][校庭・園庭等] 無し		
659	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	10月17日	1m	0.14	/	0.14	0.26	/	/	/	/	/	/	/	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
660	郡山市	専修学校	郡山ヘアメイクカレッジ	10月21日	1m	/	/	0.27	0.44	/	/	/	/	/	/	/	[正門][校庭・園庭等] 無し		
661	郡山市	各種学校	福島朝鮮初中級学校	10月22日	50cm	0.10	0.14	0.09	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10	0.13	0.12	0.12			
					1m	0.10	0.14	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12			

「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果、その他については、備考欄に記載する。