

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)  
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
737	田村市	保育園	滝根保育所	10月29日	50cm	0.11	0.12	0.06	0.17	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		
					1m					0.07					0.07	0.08		
738	田村市	保育園	大越こども園	10月29日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.08	0.11	0.10	0.13	[校庭・園庭等] 北側園庭	
					1m					0.11					0.11	0.14		
					50cm					0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	[校庭・園庭等] 南側園庭	
					1m					0.08					0.08	0.10		
739	田村市	保育園	船引保育所	10月29日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10		
					1m					0.08					0.08	0.09		
740	田村市	保育園	わかさ保育園	10月30日	50cm	0.10	0.11	0.13	0.11	0.15	0.12	0.12	0.15	0.15	0.14	0.17	[正門] わかさ幼稚園年少組と共用 [校庭・園庭等] わかさ幼稚園と共用	
					1m					0.15					0.15	0.19		
741	田村市	保育園	常葉保育所	10月29日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.12	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.13		
742	田村市	保育園	(医) 健山会どんぐり	10月29日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13		
					1m					0.11					0.11	0.14		
743	田村市	保育園	チャイルドルームひまわり	10月30日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.12		
744	田村市	保育園	郡山ヤクルト販売(株) 船引センター保 育室	10月30日	50cm	0.08	0.11	0.10	0.11								[校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)  
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
						前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値						
745	田村市	保育園	たんぼぼ託児所	10月30日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10		
746	田村市	保育園	アミーゴ保育会	10月29日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
747	田村市	保育園	美山保育園	10月29日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.14		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		
748	田村市	幼稚園	田村市立滝根幼稚園	10月29日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
749	田村市	幼稚園	田村市立船引南幼稚園	10月29日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.12	0.11	0.12	0.14		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		
750	田村市	幼稚園	田村市立緑幼稚園	10月29日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14		[正門][昇降口] 田村市立緑小学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13		
751	田村市	幼稚園	田村市立常葉幼稚園	10月29日	50cm	0.09	0.13	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.12		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.12		
752	田村市	幼稚園	田村市立岩井沢幼稚園	10月29日	50cm	0.14	0.26	0.13	0.16	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.17		休園中 [正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢小学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)  
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
753	田村市	幼稚園	わかくさ幼稚園	10月30日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.08	0.15	0.12	0.12	0.15	0.15	0.14	0.17	[正門]年少組用 わかくさ保育園と共用 [昇降口]年少組用 [校庭・園庭等] わかくさ保育園と共用	
					1m					0.15					0.15	0.19		
					50cm	0.09	0.11	0.11	0.16									
754	田村市	小学校	田村市立滝根小学校	10月29日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11		
					1m					0.08					0.08	0.09		
755	田村市	小学校	田村市立広瀬小学校	10月29日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10		
					1m					0.10					0.10	0.11		
756	田村市	小学校	田村市立大越小学校	10月29日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10		
					1m					0.09					0.09	0.10		
757	田村市	小学校	田村市立船引南小学校	10月29日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.12	0.09	0.10		
					1m					0.08					0.08	0.09		
758	田村市	小学校	田村市立船引小学校	10月30日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.12	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09		
					1m					0.08					0.08	0.09		
759	田村市	小学校	田村市立芦沢小学校	10月30日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.14	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11		
					1m					0.11					0.11	0.10		
760	田村市	小学校	田村市立栗田小学校	10月30日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.10	0.09	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12		
					1m					0.09					0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)  
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果	
761	田村市	小学校	田村市立美山小学校	10月29日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.13	0.10	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.11		
					1m					0.10					0.10	0.13		
762	田村市	小学校	田村市立瀬川小学校	10月29日	50cm	0.12	0.13	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.11		
763	田村市	小学校	田村市立緑小学校	10月29日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	[正門][昇降口] 田村市立緑幼稚園と共用	
					1m					0.12					0.12	0.15		
764	田村市	小学校	田村市立常葉小学校	10月29日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13		
					1m					0.09					0.09	0.12		
765	田村市	小学校	田村市立西向小学校	10月29日	50cm	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11		
					1m					0.11					0.11	0.11		
766	田村市	小学校	田村市立関本小学校	10月29日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10		
					1m					0.07					0.07	0.10		
767	田村市	小学校	田村市立古道小学校	10月29日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15		
					1m					0.11					0.11	0.15		
768	田村市	小学校	田村市立岩井沢小学校	10月29日	50cm	0.14	0.26	0.13	0.18	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.17	[正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢幼稚園と共用	
					1m					0.12					0.12	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)  
…今後実施(検討中) …表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央						全体 平均値	前回 調査結果				
769	田村市	小学校	田村市立菅谷小学校(旧田村市立栢山小学校)	10月29日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12				
					1m					0.09					0.09	0.11				
770	田村市	中学校	田村市立滝根中学校	10月29日	1m	0.09	0.10	0.08	0.12	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08				
771	田村市	中学校	田村市立大越中学校	10月29日	1m	0.07	0.08	0.10	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09				
772	田村市	中学校	田村市立船引南中学校	10月29日	1m	0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12				
773	田村市	中学校	田村市立船引中学校	10月29日	1m	0.10	0.10	0.10	0.11	0.06	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09				
774	田村市	中学校	田村市立移中学校	10月29日	1m	0.15	0.19	0.11	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.17				
775	田村市	中学校	田村市立常葉中学校	10月29日	1m	0.09	0.12	0.08		0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.11		[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
776	田村市	中学校	田村市立都路中学校	10月29日	1m	0.11	0.21	0.09	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.14				
777	田村市	高等学校	船引高校	10月29日	1m	0.10	0.12	0.09	0.11	0.16	0.11	0.10	0.16	0.21	0.15	0.17				

「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果、その他については、備考欄に記載する。