

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日～30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
148	伊達市	児童館・児童センター	霊山児童館	7月25日	50cm	0.15	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	[敷地入口][園庭等] No.157かけだ児童クラブ と共用
					1m	0.13	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	
149	伊達市	放課後児童クラブ	おおた児童クラブ	7月26日	50cm	0.13	0.13	0.06	0.07	0.10	0.10	
					1m	0.13	0.12	0.07	0.06	0.10	0.10	
150	伊達市	放課後児童クラブ	せきもと児童クラブ	7月26日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.11	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.11	0.09	0.10	/	/	
151	伊達市	放課後児童クラブ	やながわ児童クラブ	7月26日	50cm	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	
					1m	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	
152	伊達市	放課後児童クラブ	あわの児童クラブ	7月30日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.06	/	/	[園庭等] あわの小学校と共用
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	/	/	
153	伊達市	放課後児童クラブ	ほばら児童クラブ	7月30日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	/	/	[園庭等] 保原小学校と共用
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	/	/	
154	伊達市	放課後児童クラブ	かみほばら児童クラブ	7月26日	50cm	0.05	/	0.05	/	0.06	/	移転により新規地点
					1m	0.05	/	0.05	/	0.07	/	
155	伊達市	放課後児童クラブ	つきだて児童クラブ	7月26日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.05	0.05	0.07	0.06	/	/	
156	伊達市	放課後児童クラブ	はしらざわ児童クラブ	7月26日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	/	/	
157	伊達市	放課後児童クラブ	かけだ児童クラブ	7月25日	50cm	0.15	0.12	0.07	0.09	0.10	0.10	[敷地入口][園庭等] No.148霊山児童館と共用
					1m	0.13	0.12	0.07	0.08	0.10	0.10	
158	伊達市	放課後児童クラブ	はくうんかん児童クラブ	7月26日	50cm	/	/	0.05	0.06	/	/	敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	
159	伊達市	その他	梁川駅前児童公園	7月26日	50cm	/	/	/	/	0.07	0.08	[園庭等] 屋外施設のため園庭等のみ測定
					1m	/	/	/	/	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日~30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
160	伊達市	その他	こども支援センターハイジ(放課後等 デイサービス ハイジ)	7月26日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.08	こども支援センターハイジ
					1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.08	0.08	
161	伊達市	その他	伊達市ひまわり園	7月26日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.06	0.11	0.12	[敷地入口][玄関][園庭等] No.162伊達市す まいる園、No.182伊達市第2すまいる園と共用
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.11	0.11	
162	伊達市	その他	伊達市すまいる園	7月26日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.06	0.11	0.12	[敷地入口][玄関][園庭等] No.161伊達市ひ まわり園、No.182伊達市第2すまいる園と共用
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.11	0.11	
163	伊達市	その他	指定放課後等デイサービスいぶき	7月26日	50cm	/	/	0.05	0.05	/	/	敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.05	0.04	/	/	
164	伊達市	その他	指定放課後等デイサービスいぶき伊達	7月30日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.06	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	/	/	
165	伊達市	その他	シャロームこどもセンターピサンリ	7月26日	50cm	/	/	0.05	0.06	/	/	敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.05	0.06	/	/	
166	伊達市	その他	放課後等デイサービスほーかごひろば	7月30日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.05	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.07	0.06	0.05	0.06	/	/	
167	伊達市	その他	伊達市にじいろ園	7月26日	50cm	0.10	0.11	0.06	0.07	0.11	0.12	
					1m	0.09	0.11	0.06	0.06	0.10	0.11	
168	伊達市	その他	放課後等デイサービス ココル	7月26日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.06	0.11	0.11	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.11	0.11	
169	伊達市	その他	指定放課後等デイサービスいぶき保原	7月26日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.08	0.07	/	/	
170	伊達市	その他	こどもサポート事業所 カノン	7月25日	50cm	/	/	0.08	0.06	/	/	第16回施設等名称:放課後等デイサービス つ ぼみ [園庭等]無し
					1m	/	/	0.08	0.06	/	/	
171	伊達市	その他	児童デイサポート ふくろう 伊達	7月30日	50cm	/	/	0.06	0.06	/	/	敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.05	0.06	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日~30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
172	伊達市	その他	保原南子育て支援センター	7月26日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	
173	伊達市	その他	保原北子育て支援センター	7月26日	50cm	/	/	0.05	0.06	/	/	[敷地入口][園庭等] 認定こども園太田と共用
					1m	/	/	0.05	0.05	/	/	
174	伊達市	その他	霊山子育て支援センター	7月26日	50cm	0.09	0.08	0.06	0.06	/	/	[園庭等] 霊山三育認定こども園と共用
					1m	0.08	0.08	0.06	0.06	/	/	
175	伊達市	その他	伊達子育て支援センター	7月30日	50cm	0.14	0.15	0.07	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.13	0.13	0.07	0.08	/	/	
176	伊達市	その他	こども支援くるみ	7月30日	50cm	/	/	0.07	0.06	/	/	敷地入口と玄関が近いので、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	
177	伊達市	その他	放課後等デイサービス ひろせ	7月26日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.09	0.07	/	/	
178	伊達市	その他	指定放課後等デイサービスゆいまーる 福島	7月26日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.08	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.07	0.08	/	/	
179	伊達市	その他	放課後等デイサービスキラキラ上台	7月30日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	/	/	[園庭等] 無し
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	/	/	
180	伊達市	その他	こども支援センターハイジ(放課後等デ イサービス ハイジ)	7月26日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.05	0.08	0.09	放課後等デイサービス ハイジ
					1m	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	
181	伊達市	その他	指定放課後等デイサービス いぶき保 原中央	7月30日	50cm	0.13	0.12	0.12	0.11	0.18	0.18	[園庭等] No.185指定放課後等デイサービス いぶき本店と共用
					1m	0.12	0.12	0.12	0.11	0.17	0.18	
182	伊達市	その他	伊達市第2すまいる園	7月26日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.06	0.11	0.12	[敷地入口][玄関][園庭等] No.161伊達市ひ まわり園、No.162伊達市すまいる園と共用
					1m	0.09	0.09	0.07	0.06	0.11	0.12	
183	伊達市	その他	保原中央子育て支援センター	7月26日	50cm	0.05	/	0.05	/	0.06	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.05	/	0.04	/	0.06	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果
(令和6年7月16日～30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
184	伊達市	その他	伊達市子育て支援センター	7月30日	50cm	0.05	/	0.06	/	0.05	/	新規地点 [園庭等] 無し
					1m	0.05	/	0.06	/	0.06	/	
185	伊達市	その他	指定放課後等デイサービス いぶき本店	7月30日	50cm	0.08	/	0.06	/	0.18	/	新規地点 [園庭等] No.181指定放課後等デイサービス いぶき保原中央と共用
					1m	0.07	/	0.06	/	0.17	/	
186	伊達市	その他	ミライムキッズアカデミー保原中央教室	7月30日	50cm	/	/	0.09	/	/	/	新規地点 敷地入口と玄関が近いため、玄関のみ測定 [園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	/	/	/	
187	伊達市	その他	こどもサポート事業所 森のうさぎ	7月25日	50cm	0.06	/	0.09	/	/	/	新規地点
					1m	0.06	/	0.09	/	/	/	
188	伊達市	その他	放課後等デイサービスたんちゃん	7月25日	50cm	0.06	/	0.06	/	/	/	新規地点
					1m	0.06	/	0.06	/	/	/	

※ 「第16回調査結果」とは、令和5年7月6日～7月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第16回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。