福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第17回)結果 (令和6年7月16日~30日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班) 福島県災害対策本部(原子力班) 福島県危機管理部放射線監視室

No.	市町村	種別	施設等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						
						敷地入口		玄関		園庭等 (中央・4隅の平均値)		備考
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
410	2 泉崎村	児童館・児童センター	泉崎村児童館(泉崎第二児童クラブ)	7月17日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	
412					1m	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	
413	3 泉崎村	放課後児童クラブ	泉崎第一児童クラブ	7月17日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.10			[園庭等] 泉崎村立泉崎第一小学校と共用
					1m	0.09	0.09	0.11	0.11			
414	泉崎村	その他	発達支援センターいずみざき	7月17日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09			[園庭等] 無し
					1m	0.10	0.11	0.09	0.08			

^{※ 「}第16回調査結果」とは、令和5年7月6日~7月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第16回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。