

福島県環境放射線モニタリング調査(都市公園等第6回)結果
(平成26年10月31日～平成26年11月21日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

…表土除去済(調査日時点) …一部表土除去済(調査日時点)

No.	市町村	区分	公園等名称	調査月日	測定高さ	公園等における5地点(中央及び4隅)各平均値						表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	中央					平均値			前回 調査結果 (平均値)
636	三春町	街区公園	中央公園	11月19日	50cm	0.12	0.13	0.14	0.17	0.16	0.14	0.16		
					1m	0.12	0.13	0.13	0.15	0.16	0.14	0.18		
637	三春町	街区公園	田畑公園	11月20日	50cm	0.09	0.12	0.13	0.12	0.14	0.12	0.17		
					1m	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.16		
638	三春町	街区公園	一本松公園	11月20日	50cm	0.30	0.13	0.20	0.16	0.26	0.21	0.26		
					1m	0.31	0.13	0.20	0.16	0.25	0.21	0.27		
639	三春町	街区公園	担橋公園	11月19日	50cm	0.10	0.13	0.13	0.10	0.12	0.12	0.18		
					1m	0.10	0.13	0.12	0.10	0.12	0.11	0.18		
640	三春町	街区公園	八十内公園	11月18日	50cm	0.19	0.13	0.19	0.18	0.12	0.16	0.20		
					1m	0.17	0.14	0.18	0.17	0.12	0.16	0.21		
641	三春町	街区公園	番組公園	11月18日	50cm	0.19	0.14	0.22	0.20	0.13	0.18	0.21		
					1m	0.19	0.14	0.20	0.18	0.14	0.17	0.21		
642	三春町	街区公園	庚申坂公園	11月18日	50cm	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15		
					1m	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.16		
643	三春町	近隣公園	城山公園	11月19日	50cm	0.25	0.25	0.22	0.17	0.21	0.22	0.32		本丸跡
					1m	0.23	0.22	0.21	0.18	0.20	0.21	0.31		
					50cm	0.20	0.20	0.19	0.15	0.21	0.19	0.30		二の丸跡
					1m	0.20	0.19	0.19	0.15	0.18	0.18	0.27		
644	三春町	風致公園	河原公園	11月20日	50cm	0.13	0.14	0.15	0.14	0.17	0.15	0.18		
					1m	0.13	0.15	0.15	0.13	0.17	0.15	0.19		
645	三春町	都市緑地	ばんとう緑地	11月20日	50cm	0.16	0.25	0.19	0.29	0.17	0.21	0.31		
					1m	0.15	0.25	0.21	0.26	0.17	0.21	0.29		

「前回調査結果」とは、平成25年6月10日から6月27日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(都市公園等第5回)」における調査結果。その他については備考欄に記載する。