

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（観光施設・道の駅・スキー場）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点（ポイント） の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値（ μ Sv/h）		備考
							建物入口（屋外） ・登山口等の入口 ・駐車場（中央・4隅の平均値）		
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
1	福島市	観光施設	福島県立美術館	福島県立美術館	7月20日	50cm	0.13	0.13	
						1m	0.13	0.14	
				第1駐車場		50cm	0.11	0.12	
						1m	0.11	0.12	
				第2駐車場		50cm	0.10	0.12	
						1m	0.10	0.11	
2	福島市	観光施設	古関裕而記念館	古関裕而記念館（北側）	7月20日	50cm	0.18	0.21	
						1m	0.17	0.19	
				古関裕而記念館（南側）		50cm	0.10	0.13	
						1m	0.11	0.11	
				駐車場（南側）		50cm	0.12	0.14	
						1m	0.11	0.13	
3	福島市	観光施設	福島市民家園	福島市民家園	7月21日	50cm	0.13	0.13	
						1m	0.12	0.14	
				展示館		50cm	0.08	0.10	
						1m	0.08	0.09	
				旧小野家		50cm	0.08	0.10	
						1m	0.08	0.09	
				旧笥家		50cm	0.10	0.13	
						1m	0.11	0.12	
				元客自軒		50cm	0.09	0.11	
						1m	0.09	0.11	
				旧広瀬座		50cm	0.11	0.14	
						1m	0.11	0.14	
				旧阿部家		50cm	0.08	0.10	
						1m	0.08	0.09	
				旧渡辺家		50cm	0.09	0.10	
						1m	0.08	0.10	
				旧奈良輪家		50cm	0.10	0.10	
						1m	0.10	0.11	
旧菅野家	50cm	0.07	0.10						
	1m	0.09	0.09						
旧馬場家	50cm	0.09	0.12						
	1m	0.09	0.11						

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（観光施設・道の駅・スキー場）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点（ポイント） の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）		備考
							建物入口（屋外） ・登山口等の入口 ・駐車場（中央・4隅の平均値）		
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
3	福島市	観光施設	福島市民家園	無料休憩所	7月21日	50cm	0.11	0.13	
						1m	0.10	0.13	
				駐車場		50cm	0.08	0.09	
						1m	0.08	0.09	
4	福島市	観光施設	千貫森公園（UFOの里）	UFO物産館	7月21日	50cm	0.11	0.13	
						1m	0.10	0.14	
				UFO道入口案内看板		50cm	0.17	0.21	
						1m	0.17	0.21	
				UFOふれあい館		50cm	0.08	0.10	
						1m	0.09	0.11	
				千貫森遊歩道		50cm	0.09	0.11	
						1m	0.10	0.11	
				第1駐車場		50cm	0.14	0.16	
						1m	0.15	0.18	
				第2駐車場		50cm	0.26	0.35	
						1m	0.26	0.34	
5	福島市	観光施設	四季の里	入園ゲート	7月26日	50cm	0.08	0.10	
						1m	0.09	0.10	
				いなか亭		50cm	0.08	0.08	
						1m	0.08	0.08	
				工芸館		50cm	0.06	0.07	
						1m	0.07	0.07	
				農園レストラン（アサヒビール園）		50cm	0.09	0.09	
						1m	0.08	0.08	
				農村いちば		50cm	0.08	0.09	
						1m	0.07	0.08	
				第1駐車場		50cm	0.07	0.08	
						1m	0.07	0.07	
				第2駐車場		50cm	0.06	0.06	
						1m	0.06	0.07	
第3駐車場	50cm	0.06	0.06						
	1m	0.06	0.06						
6	福島市	観光施設	アンナガーデン	吾妻高原 聖アンナ教会（東側）	7月27日	50cm	0.07	0.08	
						1m	0.07	0.08	
				吾妻高原 聖アンナ教会（西側）		50cm	0.07	0.07	
						1m	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（観光施設・道の駅・スキー場）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点（ポイント） の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）		備考	
							建物入口（屋外） ・登山口等の入口 ・駐車場（中央・4隅の平均値）			
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果		
6	福島市	観光施設	アンナガーデン	吾妻高原 聖アンナ教会駐車場	7月27日	50cm	0.09	0.10		
				1m		0.09	0.10			
				原郷のこけし群 西田記念館		50cm	0.07	0.08		
				1m		0.07	0.07			
				原郷のこけし群 西田記念館 第1駐車場		50cm	0.07	0.09		
				1m		0.07	0.08			
				原郷のこけし群 西田記念館 第2駐車場		50cm	0.07	0.09		
				1m		0.08	0.08			
				みちのく福島路ビール		50cm	0.07	0.10		
				1m		0.07	0.10			
				ギャラリー ざくろ館		50cm	0.05	0.06		
				1m		0.06	0.06			
				ギャラリー ざくろ館駐車場		50cm	0.07	0.08		
				1m		0.08	0.08			
				ピオラ押し花&昆虫館		50cm	0.08	0.09		第12回測定地点名称： イヴのもりカフェ
				1m		0.09	0.10			
				ピオラ押し花&昆虫館駐車場		50cm	0.08	0.09		第12回測定地点名称： イヴのもりカフェ駐車場
				1m		0.08	0.09			
				白い炭 SHOP 七福炭		50cm	0.06	0.07		
				1m		0.06	0.07			
白い炭 SHOP 七福炭第1 駐車場	50cm	0.07	0.07							
1m	0.07	0.07								
白い炭 SHOP 七福炭第2 駐車場	50cm	0.10	0.12							
1m	0.10	0.11								
家具のこばやし	50cm	0.09	0.09							
1m	0.08	0.09								
家具のこばやし駐車場	50cm	0.08	0.09							
1m	0.08	0.09								
うつわの風趣 陶遊庵	50cm	0.07	0.08							
1m	0.07	0.07								
だがしや本舗 彩菓庵	50cm	0.06	0.07							
1m	0.06	0.07								
だがしや本舗 彩菓庵駐車場	50cm	0.08	0.09							
1m	0.07	0.09								
ざくろ館	50cm	0.06	0.09							
1m	0.06	0.08								

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（観光施設・道の駅・スキー場）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点（ポイント） の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）		備考
							建物入口（屋外） ・登山口等の入口 ・駐車場（中央・4隅の平均値）		
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
6	福島市	観光施設	アンナガーデン	ざくろ館駐車場	7月27日	50cm	0.06	0.07	
						1m	0.07	0.07	
				コーヒーサロン せいざん		50cm	0.08	0.08	
						1m	0.07	0.08	
				コーヒーサロン せいざん駐車場		50cm	0.07	0.08	
						1m	0.07	0.08	
				マナーハウス スノースヒル		50cm	0.08	0.08	
						1m	0.08	0.08	
マナーハウス スノースヒル駐車場	50cm	0.08	0.10						
	1m	0.08	0.10						
7	福島市	観光施設	あづま総合運動公園	テニスコート管理棟	7月28日	50cm	0.08	0.08	
						1m	0.07	0.07	
				サイクルスポーツ広場		50cm	0.08	0.09	
						1m	0.07	0.09	
				サイクルスポーツ広場駐車場		50cm	0.07	0.08	
						1m	0.08	0.08	
				あづま総合体育館		50cm	0.07	0.07	
						1m	0.07	0.08	
				あづま総合体育館駐車場		50cm	0.06	0.07	
						1m	0.06	0.07	
				あづま球場		50cm	0.07	0.07	
						1m	0.06	0.07	
				あづま球場駐車場		50cm	0.06	0.06	
						1m	0.06	0.06	
				あづま球場下駐車場		50cm	0.06	0.07	
						1m	0.07	0.08	
				とうほう・みんなのスタジアム		50cm	0.07	0.07	
						1m	0.07	0.07	
				とうほう・みんなのスタジアム 脇駐車場		50cm	0.05	0.06	
						1m	0.05	0.07	
とうほう・みんなのスタジアム 前駐車場	50cm	0.06	0.06						
	1m	0.06	0.07						
大駐車場	50cm	0.08	0.09						
	1m	0.07	0.09						
トリムの森駐車場	50cm	0.07	0.08						
	1m	0.07	0.08						

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（観光施設・道の駅・スキー場）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点（ポイント） の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）		備考
							建物入口（屋外） ・登山口等の入口 ・駐車場（中央・4隅の平均値）		
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
7	福島市	観光施設	あづま総合運動公園	木陰広場駐車場	7月28日	50cm	0.07	0.08	
						1m	0.06	0.07	
				軟式野球場駐車場		50cm	0.06	0.06	
						1m	0.06	0.06	
				ミニ多目的広場駐車場		50cm	0.06	0.07	
						1m	0.07	0.07	
				スポーツイベント広場駐車場		50cm	0.06	0.06	
						1m	0.05	0.06	
スポーツイベント広場脇駐車場	50cm	0.07	0.08						
	1m	0.07	0.08						
8	福島市	観光施設	福島県観光物産館	福島県観光物産館	7月19日	50cm	0.05	0.06	
						1m	0.05	0.06	
				駐車場		50cm	0.13	0.17	
						1m	0.13	0.16	
9	福島市	道の駅	道の駅 つちゆ	つちゆロードパーク	7月26日	50cm	0.06	0.07	
						1m	0.06	0.07	
				トイレ（北側）		50cm	0.05	0.05	
						1m	0.05	0.06	
				トイレ（南側）		50cm	0.09	0.10	
						1m	0.08	0.09	
				駐車場		50cm	0.06	0.07	
						1m	0.06	0.07	
10	福島市	観光施設	ヘルシーランド福島	ヘルシーランド福島	7月19日	50cm	0.09	0.10	
						1m	0.10	0.10	
				第1駐車場		50cm	0.16	0.18	
						1m	0.16	0.19	
				第2駐車場		50cm	0.17	0.21	
						1m	0.18	0.22	
				第3駐車場		50cm	0.18	0.23	
						1m	0.18	0.22	
第4駐車場	50cm	0.15	0.17						
	1m	0.15	0.18						
11	福島市	観光施設	吾妻の駅 こころ	農産物直売所	7月31日	50cm	0.05	0.06	
						1m	0.04	0.06	
				吾妻地区多目的休憩施設		50cm	0.06	0.07	
						1m	0.06	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（観光施設・道の駅・スキー場）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点（ポイント） の名称等	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値（ μ Sv/h）		備考
							建物入口（屋外） ・登山口等の入口 ・駐車場（中央・4隅の平均値）		
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
11	福島市	観光施設	吾妻の駅 ころら	駐車場	7月31日	50cm	0.07	0.08	
						1m	0.06	0.08	
12	福島市	観光施設	旧堀切邸	表門	7月26日	50cm	0.12	0.13	
						1m	0.12	0.13	
				離れ		50cm	0.11	0.14	
						1m	0.12	0.15	
				十間蔵		50cm	0.21	0.23	
						1m	0.18	0.21	
				主屋		50cm	0.12	0.14	
						1m	0.12	0.14	
				足湯・手湯		50cm	0.15	0.20	
						1m	0.16	0.20	
駐車場	50cm	0.08	0.12						
	1m	0.07	0.11						

※「第12回調査結果」とは、平成28年8月18日から9月6日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第12回）結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（山地・自然）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点（ポイント） の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）		備考	
							建物入口（屋外） ・登山口等の入口 ・駐車場（中央・4隅の平均値）			
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果		
1	福島市	自然	スカイライン	浄土平レストハウス	7月19日	50cm	0.07	0.07		
						1m	0.06	0.08		
				浄土平レストハウス駐車場		50cm	0.06	0.06		
						1m	0.06	0.06		
				浄土平天文台		50cm	0.08	0.10		
						1m	0.09	0.10		
				天文台駐車場		50cm	0.08	0.08		
						1m	0.08	0.08		
				浄土平ビジターセンター		50cm	0.05	0.06		
						1m	0.04	0.04		
				浄土平ビジターセンター駐車場		50cm	0.05	0.06		
						1m	0.05	0.07		
				不動沢登山口		50cm	0.11	0.13		
						1m	0.10	0.12		
不動沢橋レストハウス	50cm	0.05	0.05							
	1m	0.06	0.06							
不動沢橋レストハウス駐車場	50cm	0.06	0.07							
	1m	0.06	0.07							
不動沢橋付近大型駐車場	50cm	0.06	0.06							
	1m	0.06	0.06							
2	福島市	自然	あぶくま親水公園	遊歩道	7月26日	50cm	0.21	0.28		
						1m	0.23	0.31		
						駐車場	50cm	0.15		0.17
							1m	0.17		0.18
3	福島市	自然	花見山公園	遊歩道	7月20日	50cm	0.42	0.46		
						1m	0.38	0.45		
				登山道		50cm	0.19	0.28		
						1m	0.20	0.28		
				登山道駐車場		50cm	0.18	0.23		
						1m	0.19	0.23		
				駐車場		50cm	0.09	0.12		
						1m	0.10	0.12		
花見山ウォーキングトレイル駐車場	50cm	0.11	0.13							
	1m	0.12	0.14							
4	福島市	山地	吾妻山	磐梯朝日国立公園案内看板	7月20日	50cm	0.06	0.07		
						1m	0.07	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（山地・自然）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点（ポイント） の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）		備考	
							建物入口（屋外） ・登山口等の入口 ・駐車場（中央・4隅の平均値）			
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果		
4	福島市	山地	吾妻山	吾妻小富士登山口	7月20日	50cm	0.05	0.06		
						1m	0.05	0.05		
				吾妻小富士頂上		50cm	0.05	0.05		
						1m	0.05	0.05		
				酸ヶ平・姥ヶ原道標		50cm	0.06	0.07		
						1m	0.06	0.08		
				烏子平登山口		50cm	0.07	0.09		
						1m	0.08	0.08		
新奥の細道	50cm	0.08	0.10							
	1m	0.09	0.11							
兎平駐車場	50cm	0.05	0.06							
	1m	0.05	0.06							
5	福島市	自然	吾妻高原スカイランド	遊歩道	7月28日	50cm	0.10	0.13		
						1m	0.10	0.12		
				レストハウス		50cm	0.07	0.08		
						1m	0.09	0.08		
				レストハウス駐車場		50cm	0.07	0.07		
						1m	0.06	0.07		
大駐車場	50cm	0.07	0.07							
	1m	0.07	0.07							
6	福島市	自然	観光果樹園	フルーツ観光園丸正	7月31日	50cm	0.09	0.12		
						1m	0.10	0.14		
				フルーツ観光園丸正駐車場		50cm	0.14	0.18		
						1m	0.14	0.18		
				まるえ観光果樹園		50cm	0.10	0.12		
						1m	0.10	0.13		
				まるえ観光果樹園駐車場		50cm	0.08	0.09		
						1m	0.08	0.09		
				あづま果樹園		50cm	0.12	0.16		
						1m	0.13	0.18		
				あづま果樹園駐車場		50cm	0.10	0.15		
						1m	0.10	0.15		
まるけい果樹園	50cm	0.13	0.21							
	1m	0.16	0.22							
まるけい果樹園駐車場	50cm	0.11	0.14							
	1m	0.12	0.15							

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（山地・自然）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点（ポイント） の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）		備考
							建物入口（屋外） ・登山口等の入口 ・駐車場（中央・4隅の平均値）		
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
6	福島市	自然	観光果樹園	丸中観光果樹園	7月31日	50cm	0.20	0.20	
						1m	0.21	0.29	
				丸中観光果樹園駐車場		50cm	0.12	0.14	
						1m	0.12	0.14	
				あんざい果樹園		50cm	0.17	0.32	
						1m	0.17	0.30	
				あんざい果樹園駐車場		50cm	0.10	0.12	
						1m	0.10	0.12	
				かんの観光果樹園		50cm	0.11	0.14	
						1m	0.11	0.14	
				かんの観光果樹園駐車場		50cm	0.09	0.10	
						1m	0.09	0.10	
みちのく観光果樹園	50cm	0.06	0.07						
	1m	0.05	0.07						
みちのく観光果樹園駐車場	50cm	0.06	0.06						
	1m	0.06	0.06						
7	福島市	自然	ふくしまスカイパーク	管理事務所	7月20日	50cm	0.08	0.08	
						1m	0.08	0.09	
				空の駅 Wing cafe		50cm	0.12	0.13	
						1m	0.11	0.13	
				三角公園		50cm	0.08	0.10	
						1m	0.08	0.10	
				第1駐車場		50cm	0.08	0.09	
						1m	0.08	0.10	
舗装駐車場	50cm	0.09	0.10						
	1m	0.10	0.11						
8	福島市	自然	小鳥の森	ネイチャーセンター	7月21日	50cm	0.12	0.15	
						1m	0.12	0.14	
				シジウカラの小径		50cm	0.28	0.37	
						1m	0.29	0.35	
				カワセミの小径		50cm	0.21	0.27	
						1m	0.23	0.30	
				駐車場		50cm	0.14	0.18	
						1m	0.15	0.18	

※「第12回調査結果」とは、平成28年8月18日から9月6日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第12回）結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（温泉地・市街）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の 名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		備考
							今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
1	福島市	温泉地	飯坂温泉	飯坂温泉駅	7月26日	50cm	0.12	0.13	
						1m	0.12	0.13	
				飯坂温泉駅前広場		50cm	0.22	0.26	
						1m	0.20	0.25	
				波来湯		50cm	0.11	0.13	
						1m	0.10	0.12	
				新十綱橋		50cm	0.09	0.10	
						1m	0.09	0.10	
				ホテル聚楽		50cm	0.11	0.12	
						1m	0.11	0.10	
				与謝野晶子歌碑		50cm	0.22	0.25	
						1m	0.19	0.24	
				花乃湯		50cm	0.10	0.11	
						1m	0.09	0.11	
				松島屋旅館		50cm	0.07	0.09	
						1m	0.07	0.08	
				十綱橋		50cm	0.06	0.06	
						1m	0.06	0.07	
				昭泉閣		50cm	0.07	0.07	
						1m	0.07	0.08	
				東邦銀行飯坂支店		50cm	0.08	0.09	
						1m	0.08	0.09	
				若竹荘		50cm	0.10	0.11	
						1m	0.10	0.11	
				福島信用金庫飯坂支店		50cm	0.06	0.06	
						1m	0.06	0.06	
				旅館 なかや		50cm	0.08	0.09	
						1m	0.08	0.09	
鯖湖湯	50cm	0.09	0.11						
	1m	0.09	0.11						
鯖湖神社	50cm	0.10	0.12						
	1m	0.11	0.11						
ほんだ靴屋	50cm	0.12	0.13						
	1m	0.11	0.14						
ゆざわ芭蕉の道公園	50cm	0.17	0.17						
	1m	0.16	0.17						
案内処	50cm	0.09	0.09						
	1m	0.08	0.09						

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（温泉地・市街）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		備考
							今回調査結果	第12回調査結果	
2	福島市	温泉地	土湯温泉	観光案内所	7月26日	50cm	0.08	0.08	
						1m	0.08	0.08	
				モニュメント(森の人)		50cm	0.08	0.08	
						1m	0.08	0.09	
				早乙女橋		50cm	0.05	0.06	
						1m	0.05	0.05	
				月乃湯橋		50cm	0.05	0.06	
						1m	0.05	0.06	
展望台	50cm	0.06	0.06						
	1m	0.06	0.06						
東吾妻橋駐車場	50cm	0.08	0.08						
	1m	0.07	0.08						
3	福島市	温泉地	野地温泉	野地温泉ホテル	7月31日	50cm	0.05	0.05	
						1m	0.05	0.05	
4	福島市	温泉地	新野地温泉	相模屋旅館	7月31日	50cm	0.06	0.06	
						1m	0.06	0.06	
5	福島市	温泉地	赤湯温泉	赤湯温泉案内看板	7月31日	50cm	0.09	0.09	
						1m	0.09	0.09	
				好山荘		50cm	0.07	0.08	
						1m	0.07	0.07	
6	福島市	温泉地	鷺倉温泉	鷺倉温泉高原旅館	7月31日	50cm	0.05	0.06	
						1m	0.05	0.06	
7	福島市	温泉地	幕川温泉	幕川温泉案内看板	7月31日	50cm	0.06	0.08	
						1m	0.06	0.08	
				土湯畔湿原遊歩道		50cm	0.07	0.08	
						1m	0.07	0.08	
				橋(鳥沢付近)		50cm	0.07	0.07	
						1m	0.07	0.08	
				幕滝探勝遊歩道総合案内板		50cm	0.06	0.08	
						1m	0.06	0.07	
幕川水戸屋旅館	50cm	0.05	0.05						
	1m	0.06	0.06						
吉倉屋旅館	50cm	0.11	0.12						
	1m	0.11	0.11						
8	福島市	温泉地	高湯温泉	福島市社会教育館こぶし荘出入口	7月31日	50cm	0.07	0.08	
						1m	0.07	0.08	
				旅館 高原荘		50cm	0.07	0.07	
						1m	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第13回）結果（温泉地・市街）
（平成29年7月19日～8月7日実施）

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の 名称等	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値 (μ Sv/h)		備考
						50cm or 1m		今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
8	福島市	温泉地	高湯温泉	あったか温泉公園	7月31日	50cm		0.08	0.10	
						1m	0.08	0.08		
				あったか湯		50cm	0.06	0.07		
						1m	0.05	0.07		
				あったか湯第1駐車場		50cm	0.06	0.07		
						1m	0.06	0.06		
				あったか湯第2駐車場		50cm	0.05	0.06		
						1m	0.05	0.06		
	安達屋旅館専用駐車場	50cm	0.07	0.08						
		1m	0.07	0.07						

※「第12回調査結果」とは、平成28年8月18日から9月6日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第12回)結果における測定値。