

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
平成27年度第1回 環境モニタリング評価部会 次第

日時 平成27年6月3日（水）
10時00分～12時00分
場所 福島テルサ 3階 あぶくま
（福島市上町4-25）

1 開 会

2 あいさつ

3 委員紹介

4 議 事

- (1) 福島第一原子力発電所1,000tノッチタンクから3号機タービン建屋への移送ホースからの漏えいについて
- (2) 総合モニタリング計画について
- (3) 原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成26年度第4四半期）について
- (4) 海域モニタリングについて
- (5) 福島第一原子力発電所1号機カバ―解体について
- (6) その他

5 閉 会

[配付資料一覧]

- ・ 次第、配付資料一覧（本紙）
- ・ 出席者名簿
- ・ 座席表

議事（１）

- 資料１－１ 福島第一原子力発電所1,000tノッチタンクから3号機タービン建屋への移送
ホースからの漏えいについて (東京電力)
- 資料１－２ 福島第一原子力発電所周辺海域における緊急的なモニタリングの結果について
(速報) (福島県)

議事（２）

- 資料２ 総合モニタリング計画について (原子力規制庁)

議事（３）

- 資料３－１ 原子力発電所環境放射能測定結果(平成26年度第4四半期) (福島県)
- 資料３－２ 原子力発電所の環境放射能測定結果(平成26年度第4四半期) (東京電力)
- 資料３－３ 平成26年度第4四半期測定結果一覧表 (福島県)

議事（４）

- 資料４－１－１ 環境モニタリング結果の解析について (原子力規制庁)
- 資料４－１－２ Sea Area Monitoring (原子力規制庁)
- 資料４－２－１ 福島第一原子力発電所周辺海域における強化モニタリングの結果について
(福島県)
- 資料４－２－２ 福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の海域への排出に伴う
海水モニタリングの結果について (福島県)
- 資料４－２－３ 試験操業海域における強化モニタリングの結果について (福島県)
- 資料４－３－１ 福島第一原子力発電所の現状について (東京電力)
- 資料４－３－２ 福島第一原子力発電所20km圏内海域における魚介類の測定結果 (東京電力)
- 資料４－３－３ タービン建屋東側における地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について
(東京電力)

議事（５）

- 資料５－１ 福島第一原子力発電所 1号機建屋カバー解体工事の進捗状況について
(東京電力)
- 資料５－２ 福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体等に伴う大気モニタリング
の強化について (福島県)
- 資料５－３ 大気浮遊じん環境放射能測定結果 (福島県)

議事（６）

- 資料６ 散水基準およびクロスチェックについて (東京電力)