平成28年度第7回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会立入調査及び 平成28年度第2回福島県原子力発電所安全確保技術検討会状況確認実施要領

平成28年9月12日福島県危機管理部原子力安全対策課

## 1 目 的

福島第一原子力発電所において、1号機原子炉建屋カバ一壁パネル取り外し作業の実施状況を確認するとともに、廃棄物関連施設の建設予定地の状況を確認することを目的として立入調査及び状況確認を実施する。

2 日 時

平成28年 9 月12日(月)6時30分~11時00分 (予備日:平成28年9月13日(火)~9月14日(水))

3 場 所

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所 (双葉郡大熊町及び双葉町)

- 4 出席者
- (1) 廃炉安全監視協議会構成員(専門委員、関係市町村、県危機管理部等)
- (2) 東京電力ホールディングス株式会社(説明者)
- 5 調査内容
- (1) 1号機原子炉建屋カバー壁パネル取り外し作業の取組状況の確認 (1・2号機開閉所付近)
- (2) 廃棄物処理施設建設予定地の状況確認 (5・6号機北西側エリア)