

平成29年度第2回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
労働者安全衛生対策部会 次第

日時 平成29年10月12日（木）
10時00分～
場所 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

1 立入調査

調査箇所

- (1) 車両解体作業現場
- (2) 車両整備工場
- (3) タンク解体作業現場（H6タンクエリア）
- (4) その他

2 会 議

- (1) 開会
- (2) 挨拶
- (3) 議事・質疑応答
 - ア 汚染・破損車両の解体、車両整備等について
 - イ 救急医療及び搬送体制について
 - ウ 危険体感施設について
 - エ フランジタンク解体方法及び作業員の内部取込みについて
- (4) 閉会

[配付資料一覧]

- ・次第、配付資料一覧（本紙）
- ・出席者名簿

資料1 労働環境改善スケジュール（事前配布済）

資料2 汚染・破損車両の解体について
構内専用車両運用状況及び車両整備について

資料3 救急医療及び搬送体制について

- ・ERの運用状況について
- ・救急車の稼働状況等について
- ・ヘリポートを使用した訓練・課題等について

資料4 危険体感施設について

資料5 フランジタンク解体方法について
フランジタンク解体作業員の内部取込みについて

資料6 2017年度福島第一原子力発電所 人身災害発生状況
福島第一原子力発電所従事者の被ばく線量の全体概況について
(事前配布済)

資料7 東電福島第一原発で廃炉作業を行う事業者及び福島県内で
除染作業を行う事業者に対する監督指導結果について（平成29年1月～6月）
(事前配布済)