

敷地境界における大気中の浮遊じん放射能濃度測定結果一覧

No.	検体名	夏期				冬期					
		調査年月日	Cs-134		Cs-137		調査年月日	Cs-134		Cs-137	
			結果 (mBq/m ³)	検出下限値	結果 (mBq/m ³)	検出下限値		結果 (mBq/m ³)	検出下限値	結果 (mBq/m ³)	検出下限値
1	中間貯蔵施設敷地境界 双葉町-陳場下交差点付近	H29.8.23	不検出	5	不検出	5	H30.2.8	不検出	5	不検出	5
2	中間貯蔵施設敷地境界 大熊町-東大和久交差点付近	H29.8.23	不検出	5	不検出	5	H30.2.8	不検出	5	不検出	5

各施設における大気中の浮遊じん放射能濃度測定結果一覧

No.	検体名	夏期				冬期					
		調査年月日	Cs-134		Cs-137		調査年月日	Cs-134		Cs-137	
			結果 (Bq/m ³)	検出下限値	結果 (Bq/m ³)	検出下限値		結果 (Bq/m ³)	検出下限値	結果 (Bq/m ³)	検出下限値
1	双葉町受入・分別施設-風下側	—	—	—	—	—	H30.2.8	不検出	2	不検出	2
2	双葉町土壌貯蔵施設-風下側	—	—	—	—	—	H30.2.8	不検出	2	不検出	2
3	大熊町受入・分別施設-風下側	—	—	—	—	—	H30.2.8	不検出	2	不検出	2
4	大熊町土壌貯蔵施設-風下側	—	—	—	—	—	H30.2.8	不検出	2	不検出	2

地下水中の放射能濃度測定結果一覧※

No.	検体名	夏期				冬期					
		調査年月日	Cs-134		Cs-137		調査年月日	Cs-134		Cs-137	
			結果 (Bq/L)	検出下限値	結果 (Bq/L)	検出下限値		結果 (Bq/L)	検出下限値	結果 (Bq/L)	検出下限値
1	双葉工区保管場観測井 - 双葉地下水2	H29.8.23	不検出	1	不検出	1	H30.2.14	不検出	1	不検出	1
2	双葉工区保管場観測井 - 双葉地下水6	H29.8.23	不検出	1	不検出	1	H30.2.14	不検出	1	不検出	1
3	双葉工区保管場観測井 - 双葉地下水14	—	—	—	—	—	H30.2.14	不検出	1	不検出	1
4	双葉工区保管場観測井 - 双葉地下水15	—	—	—	—	—	H30.2.14	不検出	1	不検出	1
5	双葉工区保管場観測井 - 双葉地下水18	—	—	—	—	—	H30.2.14	不検出	1	不検出	1
6	双葉工区土壌貯蔵施設下流側 観測井 - 双葉土壌地下水2	—	—	—	—	—	H30.2.8	不検出	1	不検出	1
7	大熊工区保管場観測井 - 大熊地下水3	H29.8.23	不検出	1	不検出	1	H30.2.14	不検出	1	不検出	1
8	大熊工区保管場観測井 - 大熊地下水4	H29.8.23	不検出	1	不検出	1	—	—	—	—	—
9	大熊工区保管場観測井 - 大熊地下水5	H29.8.23	不検出	1	不検出	1	—	—	—	—	—
10	大熊工区保管場観測井 - 大熊地下水9-2	H29.8.23	不検出	1	不検出	1	—	—	—	—	—
11	大熊工区保管場観測井 - 大熊地下水10	H29.8.23	不検出	1	不検出	1	—	—	—	—	—
12	大熊工区保管場観測井 - 大熊地下水11	—	—	—	—	—	H30.2.14	不検出	1	不検出	1
13	大熊工区保管場観測井 - 大熊地下水13	H29.8.23	不検出	1	不検出	1	H30.2.14	不検出	1	不検出	1

14	大熊工区保管場観測井 - 大熊地下水15	-	-	-	-	-	H30.2.14	不検出	1	不検出	1
15	大熊工区保管場観測井 - 大熊地下水17	-	-	-	-	-	H30.2.14	不検出	1	不検出	1
16	大熊工区受入・分別施設下流側 観測井 - 大熊分別地下水2	-	-	-	-	-	H30.2.8	不検出	1	不検出	1
17	大熊工区土壌貯蔵施設下流側 観測井 - 大熊土壌地下水2	-	-	-	-	-	H30.2.8	不検出	1	不検出	1

※メンブレンフィルター(孔径0.45μ m)ろ過後のろ液を測定

放流水中の放射能濃度測定結果一覧

No.	検体名	夏期				冬期					
		調査年月日	Cs-134		Cs-137		調査年月日	Cs-134		Cs-137	
			結果 (Bq/L)	検出下限値	結果 (Bq/L)	検出下限値		結果 (Bq/L)	検出下限値	結果 (Bq/L)	検出下限値
1	双葉工区土壌貯蔵施設放流水	-	-	-	-	H30.2.8	不検出	1	不検出	1	
2	大熊工区土壌貯蔵施設放流水	-	-	-	-	H30.2.8	不検出	1	不検出	1	