

## 状況確認の結果について

### 1 概要

実施日時	平成30年7月3日（火）	市町村	田村市
------	--------------	-----	-----

### 2 調査事項

調査事項	適	不適	特記事項
① 搬出物の状況 (保管状況、詰替状況)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 輸送車両の状況 (車両表示、携行品、流出・飛散対策、積込作業)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 輸送経路の状況 (車両運行状況)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 保管場荷下ろしの状況 (安全作業)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 3 現地の様子



輸送物の確認



輸送車両の携行品確認



輸送物の積込作業確認



同左