

1/2号排気筒解体実証試験に係る状況確認結果について

平成30年10月23日
福島県原子力安全対策課

福島第一原子力発電所 1/2号機排気筒解体実証試験の進捗状況並びにダスト飛散防止対策等を確認するため、下記のとおり状況確認を実施しましたので、お知らせいたします。

記

- 1 確認日時 平成30年10月18日（木）13時00分 ～ 14時35分
- 2 確認場所 株式会社エイブル広野事務所
- 3 確認者 専門委員6名
福島県原子力安全対策課長
福島県原子力安全対策課職員4名
いわき市、富岡町、大熊町、双葉町担当職員4名
- 4 確認内容 1/2号機排気筒解体実証試験の進捗状況
ダスト飛散防止対策、作業安全性
- 5 確認結果



① 排気筒模擬施設外観



② クレーンで吊り上げた鉄塔解体装置の外観



③ 排気筒模擬施設上部で位置決めをしている鉄塔解体装置



- ④ 質疑応答をしている様子。排気筒切断時のダスト飛散防止、切断した排気筒等の落下防止対策、作業工程等を確認した。

以上