

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年4月17日（火）

2 確認箇所

- ・ 雑固体廃棄物焼却設備
- ・ 1～3号機原子炉建屋
- ・ 陸側遮水壁凍結プラント
- ・ 増設多核種除去設備（ALPS Ⅲ）

3 確認項目

福島第一原子力発電所主要施設の状況

4 確認結果の概要

福島第一原子力発電所内の次の主要施設の状況を確認した。

- ① 雑固体廃棄物焼却設備
- ② 1～3号機原子炉建屋
- ③ 陸側遮水壁凍結プラント
- ④ 増設多核種除去設備（ALPS Ⅲ）

① 雑固体廃棄物焼却設備



(写真1)

ロータリーキルン（焼却炉）

② 1～3号機原子炉建屋



(写真2) 1号機原子炉建屋 (写真3) 2号機原子炉建屋 (写真4) 3号機原子炉建屋

③ 陸側遮水壁凍結プラント



(写真5)
冷凍機

④ 増設多核種除去設備 (ALPS III)



(写真6)
増設多核種除去設備建屋内

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。