

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 7月24日 (火)

2 確認箇所

Dタンクエリア

3 確認項目

Dタンクエリアに設置されている廃液受タンク等の設置状況

4 確認結果の概要

Dタンクエリア内の北西側において新たに溶接型タンク3基が設置されたことからその状況を確認した。

- ・内堰内に廃液受タンク2基、ろ過処理水受けタンク1基の計3基が新設されており、既存の1,000t容量の溶接型タンクよりもサイズは小さかった。
(写真1)
- ・タンクの設置及び配管の敷設は完了しており、設備から漏れが発生しないかを確認するために耐圧試験が行われていた。



(写真1-1)

グレーのタンクが1,000t容量の溶接型タンク



(写真1-2)

廃液受タンクB

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。