

福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料取り出し  
に係る状況確認結果について

平成 31 年 3 月 12 日  
福島県原子力安全対策課


福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋オペレーティングフロア及び遠隔操作室の状況を確認し、今後予定されている 3号機使用済燃料取り出し作業の安全対策等を確認するため、市町村職員及び県職員による状況確認を実施しましたので、お知らせいたします。

記

- 1 確認日時 平成 31 年 3 月 12 日 (火) 9 時 30 分 ～ 13 時 40 分
  - 2 確認場所 3号機原子炉建屋オペレーティングフロア  
免震重要棟遠隔操作室
  - 3 確認者 いわき市職員 2 名、南相馬市職員 2 名、富岡町職員 1 名、大熊町職員 1 名、  
双葉町職員 1 名、浪江町職員 1 名  
福島県原子力安全対策課職員 5 名
  - 4 確認内容 3号機原子炉建屋オペレーティングフロアの状況  
遠隔操作室における燃料・輸送容器移動訓練
  - 5 確認結果
- ① 3号機原子炉建屋オペレーティングフロアのカバー内の状況確認風景



② 3号機原子炉建屋使用済燃料プールの様子




③ 3号機原子炉建屋オペレーティングフロアでの確認状況。市町村職員が燃料取扱機／クレーン不具合対策として実施されたケーブル交換箇所等の確認している様子。





④ 免震重要棟遠隔操作室を確認している状況



⑤ 現場確認後の質疑応答をしている状況。市町村職員から設備や作業安全性についての質問が出され、今後、廃炉安全監視協議会でさらなる議論をすることになった。



以上