

## 状況確認の結果について

### 1 概要

実施日時	平成31年3月14日（木）	市町村	大熊町
------	---------------	-----	-----

### 2 調査事項

調査事項	適	不適	特記事項
① 搬出物の状況 （保管状況）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 輸送車両の状況 （車両表示、携行品、流出・飛散対策、 積込作業）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	強風のため、クレーン作業を伴う積込作業は 停止した。
③ 輸送経路の状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 保管場荷下ろしの状況 （安全作業）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 3 現地の様子



積込場の様子



簡易風速計で測定をしている様子



輸送車両の携行品確認



保管場荷下ろし状況確認