

# 台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 表門2号)

令和2年5月8日作成  
いわき建設事務所



堤防本体を復旧する前に堤防  
前面に仮堤防を設置しました。  
5月末の完成を目標に堤防本  
体の護岸に着手します。



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月27日)