

台風19号により被災した箇所の復旧状況（夏井川 大念仏）

令和2年5月8日 作成
いわき建設事務所



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



被災状況（令和元年10月13日撮影）



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況（令和2年4月27日）