

# 台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 中島町)

令和2年5月8日作成  
いわき建設事務所



5月末の完成を目標に堤防  
本体の護岸に着手します。



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年4月27日)