

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 緑)

令和2年5月8日作成  
いわき建設事務所



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



被災状況 (令和元年10月14日撮影)



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年4月30日)