


台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 中島町)

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年4月27日)



5月末の完成を目標に堤防
本体の護岸に着手します。



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年5月15日)