

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 戸川原)

令和2年5月18日 作成
いわき建設事務所



応急仮工事完了 大型土のう設置

(令和元年11月12日撮影)



被災状況 (令和元年10月22日撮影)



地質調査 ポーリング調査

施工状況 (令和2年2月10日)

6月から堤防の施工に着手(予定)し、
早期完了を目指します。