


台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 四左衛門内)

令和2年6月1日作成
いわき建設事務所



川表側 コンクリート張ブロック施工中

(令和2年5月15日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



被災状況 (応急仮工事後)

(令和元年10月18日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月29日撮影)