

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (好間川 正当)

令和2年6月1日作成
いわき建設事務所



川表側 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年5月14日)



被災状況 (令和元年10月13日撮影)

川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了
川裏側 鋼矢板打設完了 (令和2年5月28日撮影)