

台風19号により被災した箇所への復旧状況（新川 長町）

令和2年6月1日作成
いわき建設事務所




被災状況

(令和元年10月14日撮影)



堤防盛土、コンクリート張ブロック施工中

施工状況（令和2年5月15日）



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川裏側 コンクリート張ブロック施工状況

(令和2年5月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月29日撮影)