

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成31年3月8日（金）
- 2 確認箇所
Fタンクエリア
- 3 確認項目
Fタンクエリアにおける浄化ユニット等の設置状況

4 確認結果の概要

前回（平成31年1月10日）に引き続き、浄化ユニット及び中間タンクの設置工事の進捗を確認した。

- ・ 前回、浄化ユニットの設置予定箇所では、ユニットの架台の設置工事が行われていたが、本日はユニットの据付が完了していた。また、紫外線による劣化や凍結による破損等への対策としてユニットを覆うようにジャバラハウスが設置されていた。（写真1）
- ・ 中間タンクの設置箇所では、前回、ポンプユニットの設置工事が概ね完了し、配管の敷設工事が行われていたが、本日はポンプユニットの工事が完了しており、配管の敷設工事が進捗していた。（写真2）
- ・ なお、浄化ユニットの近傍には、新たにユニットの配電盤等が設置されていた。（写真3）



(写真1-1)
前回撮影（平成31年1月10日）

(写真1-2)
今回撮影（平成31年3月8日）



(写真 2 - 1)
前回撮影 (平成31年1月10日)



(写真 2 - 2)
今回撮影 (平成31年3月8日)



(写真 3)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。