

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 表門2号)

令和2年6月30日作成
いわき建設事務所



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



川裏側 基礎工施工状況

(令和2年6月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月31日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。
引き続き、早期の完成を目指し、川裏側の護岸と
天端舗装工について整備していきます。



川表側 護岸工完了状況

(令和2年6月29日撮影)