

台風19号により被災した箇所の復旧状況（夏井川 大念仏）


令和2年6月30日作成
いわき建設事務所



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



川裏側 鋼矢板打設完了 (令和2年5月29日撮影)



5月末に川表側の護岸が完成し、6月末に川裏側の護岸が完成しました。引き続き、早期の完成を目指し、天端舗装工について整備していきます。



川表側 護岸工完了 (令和2年6月29日撮影)



川表側、川裏側護岸工完了 天端作業状況 (令和2年6月29日撮影)