

台風19号により被災した箇所への復旧状況（伊南川 檀ノ下）

令和2年10月5日作成

山口土木事務所



被災箇所



施工状況（令和2年5月27日撮影）



被災状況（令和元年10月15日撮影）



令和2年度9月14日に工事が完了しました