


台風19号により被災した箇所の復旧状況（阿賀川 居平）

令和2年9月15日作成
南会津建設事務所



被災箇所



施工状況（令和2年7月18日撮影）



被災状況（令和元年10月撮影）



令和2年8月5日に工事が完成しました。