



# 令和元年台風第19号等 相双地方農林業の被害



露地野菜 冠水・土砂流入(浪江町)



花き 冠水・土砂流入(浪江町)



農地法面崩落(葛尾村)



パイプハウス 冠水(浪江町)



水田への土砂流入(葛尾村)



木戸川右岸 田の表土流出・土砂流入(川内村)



露地リンドウ 冠水(川内村)



小白井川左岸 田への土砂流入(川内村)



林道 赤原遠山線(路面崩落)(川内村)



パイプハウス倒壊・土砂流入(楢葉町)



ライスセンター 冠水(川内村)



育苗ハウス倒壊(川内村)

: 農地浸水区域  
 : 撮影箇所

※避難指示区域の範囲は災害発生時点(R元10月)で表示

出展: 国土地理院ウェブサイト  
「地理院地図(電子国土web)データ」(国土地理院)をもとに福島県相双農林事務所作成