


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和3年6月29日（火）
- 2 確認箇所  
使用済保護衣等一時保管エリア e
- 3 確認項目  
使用済保護衣等一時保管エリア e の現況確認
- 4 確認結果の概要

使用済保護衣等一時保管エリア e の現況確認について

使用済保護衣等一時保管エリア d、e、m、n では、コンテナ内容物の焼却処分が進んでおり、瓦礫類一時保管エリアの保管容量に余裕を持たせるため、瓦礫類一時保管エリアに変更する予定（令和3年4月1日変更認可申請）であることから、使用済保護衣等一時保管エリア e（以下「一時保管エリア e」という。）の状況を確認した。（図1）（前回確認：[平成30年1月12日](#)）


- ・一時保管エリア e の入り口には単管パイプのバリケードが設置されており、関係者以外がみだりに立入できない措置が講じられていた。（写真1）
- ・前回の現場確認では、コンテナが2～5段に積まれていたが、今回は、空になった金属製のコンテナは解体され、コンテナの底板が積み上げられた上に天板等が未解体のコンテナに詰められた状態で保管されていた。（写真2）
- ・エリア内の数カ所に消火器が設置されており、防火対策が実施されていた。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
一時保管エリア e の入り口の状況



(写真2-1)  
一時保管エリア e 内の状況  
(前回撮影：平成30年1月12日)

(写真2-2)  
同左  
(今回撮影：令和3年6月29日)



(写真3-1)  
一時保管エリア e 内に設置された消火器の例①



(写真3-2)  
一時保管エリア e 内に設置された消火器の例②

5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。