

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和3年6月23日（水）

2 確認箇所

固体廃棄物貯蔵庫第2棟

3 確認項目


固体廃棄物貯蔵庫第2棟におけるコンテナ内容物確認作業等の状況

4 確認結果の概要

固体廃棄物貯蔵庫第2棟において、旧研修棟南東側に保管されていたコンテナの内容物を確認する等の作業が行われたことから状況を確認した。

(図1) (前回確認：6月1日)

- ・旧研修棟南東側に保管されていた4基のコンテナのうち2基のコンテナを開封して、コンテナ内の溜水の状況やフレキシブルコンテナバッグの内容物の確認などの作業が行われた。(写真1)
- ・2基のコンテナとも内部に溜水があり、また、確認したフレキシブルコンテナバッグの内容物は土壌であり、それぞれ分析のための試料を採取していた。(写真2)
- ・東京電力によると、今後、採取した試料を分析するとともにコンテナ内容物の具体的な取り扱いを検討するとのことであった。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
コンテナの内容物確認作業の状況



(写真2)
コンテナ内の溜水採水の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。