

# 安全確認の実施結果について

## 1 概要

実施日時	令和3年10月25日（月）	実施場所	大熊町(2)
------	---------------	------	--------

## 2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 遮水シートの点検状況	■	□	
③ 除去土壌等の積込状況	■	□	
④ 飛散防止対策	■	□	

## 3 作業の様子

	
<p>除去土壌等の保管状況</p>	<p>遮水シートの点検状況</p>
	
<p>除去土壌等の積込状況</p>	<p>飛散防止対策</p>