

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和3年11月15日（月）	実施場所	須賀川市
------	---------------	------	------

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の積込状況	■	□	
② フレコンの結束状況	■	□	
③ 飛散防止対策	■	□	
④ 輸送車両の走行状況	■	□	

3 作業の様子

	
<p>除去土壌等の積込状況</p>	<p>フレコンの結束状況</p>
	
<p>飛散防止対策</p>	<p>輸送車両の走行状況</p>