

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和3年11月17日（水）	実施場所	福島市(1)
------	---------------	------	--------

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 積込前のシート状況確認	■	□	
③ 除去土壌等の積込作業	■	□	
④ 飛散・流出防止対策	■	□	

3 作業の様子

	
除去土壌等の保管状況	積込前のシート状況確認
	
除去土壌等の積込作業	飛散・流出防止対策