

公共下水道の地震被害状況とその復旧状況 写真:管渠編①

(被災状況)



写真1-1 西郷村 管路損傷に伴う道路の陥没

復旧工事



写真1-2 西郷村 復旧状況



写真2-1 喜多方市 管路損傷に伴う道路の陥没

復旧工事



写真2-2 喜多方市 復旧状況

公共下水道の地震被害状況とその復旧状況 写真:管渠編②

(被災状況)

(復旧状況)



写真3-1 会津若松市 マンホールポンプ被災状況



写真3-2 会津若松市 復旧状況

復旧工事



写真4-1 本宮市 管路損傷に伴う道路の陥没及びマンホール浮上



写真4-2 本宮市 復旧状況

復旧工事

公共下水道の地震被害状況とその復旧状況 写真:管渠編③

(被災状況)

(復旧状況)



写真5-1 白河市 管路損傷に伴う道路の陥没及びマンホール浮上

復旧工事



写真5-2 白河市 復旧状況



写真6-1 国見町 液状化によるマンホール隆起

復旧工事



写真6-2 国見町 復旧状況

公共下水道の地震被害状況とその復旧状況 写真:管渠編④

(被災状況)

(復旧状況)



写真7-1 新地町 管路損傷に伴う道路の陥没及びマンホール浮上

復旧
工事



写真7-2 新地町 復旧状況



写真8-1 新地町 津波による被災状況

復旧
工事



写真8-2 新地町 復旧状況

公共下水道の地震被害状況とその復旧状況 写真:管渠編⑤

(被災状況)

(復旧状況)



復旧工事

写真9-1 矢吹町 管路損傷に伴う道路の陥没及びマンホール浮上

写真9-2 矢吹 復旧状況