

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和5年3月13日（月）

2 確認箇所

瓦礫類一時保管エリアAA


3 確認項目

瓦礫類一時保管エリアAAの現況

4 確認結果の概要

東京電力は、廃棄物管理の適正化の一環として、瓦礫類一時保管エリアAA（以下「エリアAA」という。）に隣接する使用済保護衣等一時保管エリアi（以下「エリアi」という。）を編入しAAを拡張する予定としていることから、その状況を確認した。（前回確認：[令和4年6月20日](#)）（図1）

- ・エリアAAの20ftコンテナ（以下「コンテナ」という。）は、傾き・転倒はなく適正に配置されていた。（写真1）
- ・エリアAAのコンテナは3段積みかつ、道路側に対してコンテナの短辺が正面になるよう配置されていた（東京電力によると、コンテナが道路側に転倒しないようにするため。）。（写真1）
- ・エリアAAの下段のコンテナと上段のコンテナの間に、連結治具が設置されていた。（写真2）
- ・エリアiに保管されていた1m³コンテナは、その一部が撤去され、追設保管エリアのスペースが確保されていた。また、当該箇所には解体された1m³コンテナが保管されていた。（写真3）



（図1） 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
エリアAAの状況（北東側から撮影）



(写真1-2)
エリアAAの状況（南西側から撮影）



(写真2-1)
エリアAAのコンテナに設置されている連結治具の設置状況



(写真2-2)
現場に保管されていた連結治具



(写真3-1)
エリアiの状況①



(写真3-2)
エリア i の状況②

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。