

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和4年12月22日（木）

### 2 確認箇所

第二土捨て場


### 3 確認項目

使用禁止車両の保管状況

### 4 確認結果の概要

令和2年11月以降、構内専用車両は原則使用禁止となり、作業に支障が出る車両は土捨て場等に移動されている。従って、使用禁止車両の保管状況を確認した。

- ・第二土捨て場の一画に、使用禁止車両が整然と並べられ、保管されていた。（写真1）
- ・使用禁止車両が保管されている場所の地面は、コンクリートが打設されているか、鉄板敷きとなっていた。
- ・保管されている使用禁止車両には、使用禁止車両を示す標示が貼付されていた。（写真2）
- ・車両のほかに重機も保管されていた。（写真3）
- ・目視で確認できる範囲で、使用禁止車両からの油等の滴下はなかった。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
使用禁止車両の保管状況



(写真2)  
使用禁止車両を示す標示の状況



(写真3)  
重機の保管状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。