



ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年11月21日(火)	確認目的	ALPS 処理水希釈放出設備の点検状況確認	
確認箇所	多核種移送設備建屋			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>第4回目の放出に向けて、サンプルタンク循環ポンプのストレーナの交換作業及び処理水移送ポンプのストレーナ清掃作業が実施されていたことからその状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ サンプルタンク循環ポンプのストレーナの交換作業が実施され、復旧後のポンプに水の漏えい等の異常がないことが確認された。(写真1) ・ ストレーナ内部のスクリーン(排水に含まれる非溶解性物質を除去するもの)やブラシ(スクリーンに付着した非溶解性物質を除去しスクリーンの詰まりを防止するもの)を超音波洗浄機と人手により洗浄していた。(写真2) 			
				
	<p>(写真1) 清掃対象のストレーナ（処理水移送ポンプ（A）入口）</p>		<p>(写真2) ストレーナ内部のスクリーン及びブラシの洗浄の状況</p>	