

高隴田島線歩道補修 進捗状況

工事着手前



令和6年6月末現在 工事進捗率30%



令和6年度は、全体計画1,104mの内、約180m区間の歩道補修工事を進めています。

事業の目的

歩道表面が劣化し段差が生じており、通行に支障を来していることから、歩道表面の補修を行っていきます。

事業の概要

- ◆ 計画延長 1,104m
- ◆ 歩道幅 1.5m

位置図

