

1 概要

施設名称	中央台保管場c (大熊町)	調査日	令和6年6月6日
------	---------------	-----	----------

2 調査事項 (放射性物質汚染対処特措法に基づく除去土壌の保管基準)

調査事項	要求事項		特記事項
	無	有	
一 (指定廃棄物の保管基準の準用)			
二 飛散・流出防止措置 イ 容器収納又はこん包等 ロ 保管高さの制限 (屋外かつ容器不使用の場合)	■	□	
三 遮水シートによる底面の被覆	■	□	
四 遮水シートによる表面の被覆	■	□	
五 悪臭発散の防止措置	■	□	
七 除去土壌以外の物との混合防止措置	■	□	
十 放射線障害防止措置 (立入防止、放射線遮蔽等)	■	□	
二 場所の要件 周囲への囲いの設置	■	□	
三 掲示板 次の要件を備えた掲示板の設置 イ 縦横それぞれ60cm以上であること ロ 次の事項を表示したものであること (1) 除去土壌の保管の場所である旨 (2) 緊急時における連絡先 (3) 保管高さ (屋外かつ容器不使用の場合)	■	□	
四 地下水の水質検査 (測定・記録)	■	□	
五 保管場所等境界における放射線量の測定・記録	■	□	
六 次の事項の記録の作成 (保管場所廃止まで保存) イ 保管した除去土壌の量 ロ 保管した除去土壌ごとの保管開始・終了年月日、受入先・持出先の場所の名称・所在地 ハ 除去土壌を引き渡した担当者・引渡しを受けた担当者の氏名・運搬車ナンバー ニ 施設に係る測定、点検、検査その他の措置	■	□	

3 施設の状況



定置作業の状況
異常なし。