

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和6年11月29日（金）

### 2 確認箇所

サブドレン集水タンク設置工事現場（ろ過水タンク西側エリア）（図1）

### 3 確認項目


T. P. 33.5m盤におけるサブドレン集水タンク等設置工事の状況

### 4 確認結果の概要

津波対策の一環として、T. P. 2.5m盤（防潮堤の外側）に設置されているサブドレン集水設備の機能を高台のT. P. 33.5m盤に移転するための工事が進められている。

今回は、ろ過水タンク西側エリアで実施されているサブドレン集水タンク等設置工事の進捗状況を確認した。（前回確認：[令和6年7月30日](#)）

- ・10基全ての溶接型タンクの組み立てが完了していた。その内9基は、塗装も完了していた。（写真1）
- ・溢水防止用堰の設置は、北側を除いて概ね完了していた。（写真2）
- ・タンク群の東側では、ポンプが設置される予定の建屋が建設されていた。（写真3）
- ・建設作業のための足場は、手すり、中さん、幅木、落下防止用ネット等の墜落防止対策が講じられていた。（写真4）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図




(写真1)  
サブドレン集水タンク設置工事現場  
の概観



(写真2)  
溢水防止用堰の設置状況  
※南側の堰の状況



(写真3)  
ポンプ建屋の建設状況



(写真4)  
建設足場の安全対策の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。