

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和7年1月28日（火）

2 確認箇所

- ・ 固体廃棄物貯蔵庫第10-C棟
- ・ 大型廃棄物保管庫第1棟
- ・ K4タンクエリア
- ・ 免震重要棟周辺

3 確認項目

労働安全の確保状況

4 確認結果の概要

県は福島第一原子力発電所内において、労働環境の改善や労働災害防止対策が確実に実施されているか等を確認するため、定期的に富岡労働基準監督署の臨検監督に同行している。（前回確認：[令和6年1月11日](#)）

今回は構内の作業現場において、作業体制や作業員の装備、重機の点検、安全確保対策等に関して、現場状況の確認及び作業員への聴き取り調査に同行した。（写真1）



（写真1-1）
現場の確認状況



（写真1-2）
聴き取り調査（重機点検記録の確認）を実施

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。