

## 2月の緊急出動実績

月	事象別出動回数(回)							※ 補修以外の作業も含む	
	事故	故障車	逆走車	落下物	警報	気象	補修 ※	雪氷	合計
2月 (〇はH25年2月)	1 (1)	3 (2)	0 (0)	4 (2)	4 (0)	15 (10)	3 (1)	15 (9)	45 (25)
H25年度累計 (〇はH24年度計)	15 (12)	37 (28)	6 (3)	31 (20)	17 (7)	42 (49)	64 (67)	30 (33)	242 (219)

### ～2月の緊急出動の状況について～

- ・事故:スピード超過による自損事故が発生するも大惨事に至る事故なし。
- ・故障車:ガス欠、エンジンラフなど日常的な整備不良による故障が多い。
- ・逆走車:なし。
- ・落下物:角材などの建設廃棄物が多い。出発前に積み荷の確認をお願いします。

- ・警報:大雪、暴風雪、暴風警報が発令、状況確認のため緊急パトロールを実施。
- ・気象:降雪による路面状況確認のため緊急パトロールを実施。
- ・補修:倒木処理、路面補修作業を実施。
- ・雪氷:凍結防止剤の散布、除雪作業を実施。(散布9回、除雪6回出動)  
(昨年2月は、散布8回 除雪1回出動)

## 2月の補修状況

大雪の影響で倒れた倒木処理と舗装補修作業を実施しました。写真は、平田西IC～平田IC間での倒木処理と小野IC内で実施した舗装補修の様子です。



倒木処理状況



舗装補修 作業前



作業状況



完了

## 除雪車出動

2月14日～15日にかけて記録的な大雪となり、昼夜を通して除雪車がフル稼働しました。雪が落ち着いた後も路肩に残っている雪塊の除去や非常用電話周りの除雪など、機械で除雪が出来ない箇所の除雪を人力で行いました。



除雪車の出動(2/14深夜)



路肩の雪塊除去の様子



非常用電話周りの除雪状況



進入路除雪完了

発行 福島県あぶくま高原道路管理事務所 (ホームページアドレス: [www.pref.fukushima.jp/abukumakensetsu](http://www.pref.fukushima.jp/abukumakensetsu))

TEL:0247-55-3545 FAX:0247-55-3531

☆あぶくま高原道路の状況をタイムリーに情報発信するため、毎月この「ニュース」を発行しています。次回は4月7日発行予定。

