

3月の緊急出動実績

月	事象別出動回数(回)								合計
	事故	故障車	逆走車	落下物	警報	気象	補修	雪氷	
3月	2	1	0	3	1	2	1	1 (0)	11
H24年度累計	12	28	3	20	7	49	67	33 (7)	219

() 書きは除雪回数

～3月の緊急出動の状況について～

- ・事故: 前方不注意による事故が発生するも大惨事に至る事故なし。
- ・故障車: バック、ガス欠、エンジントラブルなど日常的な整備不良による故障が多い。
- ・逆走車: なし。
- ・落下物: 角材など建設廃棄物が多い。
- ・警報: 3月10日暴風警報が発令、緊急パトロールを実施。

・気象: 霧の発生による視程確認、降雪による路面状況確認のため緊急パトロールを実施。

・補修: 舗装陥没箇所の補修作業を実施。

・雪氷: 凍結防止剤の散布作業を実施。

(H23年度の3月は散布8回出動)

※毎月約100kgのゴミを回収しています。ゴミのポイ捨てはやめましょう!

3月の補修状況

道路パトロール時に発見した穴ぼこを、常温合材を使って補修を行いました。降雪後は穴ぼこが発生しやすく、穴ぼこがすぐに大きくなるため、早急に補修する必要があります。写真は、青井沢1号橋付近での穴ぼこ補修の様子です。



補修前



作業状況



完了

トンネル内の道路付属物施設の点検を実施

昨年12月に発生した中央自動車道 笹子トンネルでの天井板落下事故を受け、あぶくま高原道路のトンネル、ボックスカルバート内の道路付属物施設(照明や標識等)の点検を行い、安全を確認しました。

点検作業はトンネル点検車を使い、アンカーボルトやナット等の部位を中心に、近接目視・打音・触診等により損傷や異常の有無を確認しました。



点検実施状況



ナットの締め付け状況を確認



打音検査実施状況

※あぶくま高原道路には、笹子トンネル事故と同様の天井板を設置しているトンネルはありません。

発行 福島県あぶくま高原道路管理事務所 (ホームページアドレス: www.pref.fukushima.jp/abukumakensetsu)

TEL: 0247-55-3545 FAX: 0247-55-3531

☆あぶくま高原道路管理事務所の状況をタイムリーに情報発信するため、毎月この「ニュース」を発行しています。次回は5月8日発行予定。

